PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA-B

PA- CHN-B

Elaborado:	Aprobado:	
		Revisión Nº 4
		Fecha:
Jefe del Servicio de	Director del CHN	07/2015
Prevención de RR. LL		07/2015



PA-HVC

Revisión: 4

Página 2 de 141

INDICE:			
0.	ME	MORIA	
	0.1.	Definición de autoprotección	4
	0.2.	Objeto	4
	0.3.	Alcance	5
	0.4.	Legislación de referencia	5
1. AC	CA CTIVIE	PÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DAD	D DE LA
	1.1.	Datos del emplazamiento de la actividad	7
	1.2.	Datos del titular	7
	1.3.	Datos del Director Plan de Autoprotección	7
2.	CA	PÍTULO 2: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EDIFICIO	
	2.1.	DESCRIPCIÓN DEL CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES	8
	2.2.	CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS	33
	2.3.	DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO	33
	2.4.	CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y DESCRIPCIÓN DE ACCESOS	34
	2.5.	PLANO DE SITUACIÓN	40
3.	CA	PÍTULO 3: ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD	
	3.1.	RIESGO POR EQUIPOS E INSTALACIONES	41
	3.2.	RIESGO POR ACTIVIDAD Y ENTORNO	78
	3.3.	PLANOS ZONAS DE RIESGO (CONFORME AL CTE)	79
4. Al		PÍTULO 4: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE ROTECCIÓN	Ē
	4.1.	SECTORES DE INCENDIOS	80
	4.2.	MEDIOS PARA LA EVACUACIÓN	85
	4.3.	MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	99
	4.4.	MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS	113
	4.5.	MEDIOS HUMANOS	114
	4.6.	PLANOS	114
5.	CA	PÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	
	5.1.	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO	115
	5.2.	MANTENIMIENTO MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	115



PA-HVC

Revisión: 4

Página 3 de 141

		,	
^	CAPITULO 6. PLAN DE	A OTHER OLDER A NITE	
h		$\Delta(.111\Delta(.10)N)\Delta N1 =$	FIMER GENUIDS
v.			LIVILIAGEIAGIAG

	6.1.	Identificación y clasificación de las emergencias	. 118
	6.2.	Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedir	mientos de
	actuaci	ón en caso de emergencia	. 118
	6.3.	Procedimiento de actuación en caso de incendio	. 122
	6.4.	Procedimiento de actuación en caso de amenaza de bomba	. 126
	6.5.	Procedimiento de actuación en caso de evacuación	. 126
	6.6.	Procedimiento de actuación en caso de accidente grave	. 128
7. S	UPERIC		
8.	CAP	ÍTULO 8: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIO	ÓN
	8.1.	Identificación de el/los responsable/s de la implantación	
	8.2.	Programa de formación y capacitación para el personal con capacitación activa en e	l Plan de
	•	otección	
	8.3.	Programa de información general para los usuarios y visitantes	. 136
9.	MAN	ITENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTE	ECCIÓN
	9.1.	Programa de reciclaje de formación e información	137
	9.2.	Programa de ejercicios y simulacros	
	9.3.	Mantenimiento del documento del Plan de Autoprotección	
	9.4.	Investigación de emergencias	. 140



PA-HVC

Revisión: 4

Página 4 de 141

0. MEMORIA

0.1. <u>Definición de autoprotección</u>

En el ámbito de aplicación de este Plan, se entiende por "AUTOPROTECCIÓN" al sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de esas actuaciones en el sistema público de protección civil.

0.2. Objeto

El Plan de Autoprotección del Complejo Hospitalario de Navarra - B tiene por finalidad prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo su responsabilidad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de Protección Civil.

Los objetivos principales del Plan de Autoprotección son:

- Garantizar la documentación de análisis y evacuación necesaria para la aplicación del:
 - Plan de prevención de los riesgos contemplados.
 - Plan de inspección de las diferentes actividades de los Servicios de Administración.
 - Plan de intervención frente a siniestros.
 - Plan de evacuación del edificio.
- Facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.
- Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad.
- Difundir entre los empleados las distintas operaciones implantadas en el plan de emergencia a fin de garantizar una adecuada evacuación.
- Concienciar al personal del Centro, de los riesgos generales a los que están sometidos y como prevenirlos.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 5 de 141

 Controlar y determinar las medidas contraincendios que dispone el edificio y sus posibles deficiencias.

0.3. Alcance

Este Plan de Autoprotección es de aplicación a las instalaciones del Complejo Hospitalario de Navarra - B de Pamplona, situado en la Calle Irunlarrea 4, en el barrio pamplonés de Mendebaldea, y a sus límites colindantes, personas físicas (plantilla del Centro) así como a los bienes tanto tangibles (equipos de trabajo, instalaciones) como intangibles (Imagen del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea).

0.4. Legislación de referencia

Las normativas de referencia y aplicación en la elaboración del presente Plan de Autoprotección son:

- R.D. 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.
- R.D. 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el "Código Técnico de Edificación".
 - o R.D. 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR protección frente al ruido" del código técnico de la edificación y se modifica el R.D. 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el "Código Técnico de Edificación".
- R.D. 485/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- R.D. 486/97 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Ley 2/1985 de 21 de Enero, sobre Protección Civil Publicada en el BOE nº 22 de 25 de Enero de 1985.



PA-HVC Revisión: 4

Página 6 de 141

- R.D. 1942/93 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios", publicado en el BOE nº 298 de 14 de Diciembre de 1993.
- Artículo 20 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sobre medidas de emergencia.



PA-HVC
Revisión: 4
Página 7 de 141

1. <u>CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL</u> <u>EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD</u>

1.1. Datos del emplazamiento de la actividad

Denominación de la Activi	Denominación de la Actividad: COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA - B					
Situación: Calle Irunlarrea, 4		Localidad: Pamplona	C. P.: 31008			
Teléfono: 848 429 400 Fax: 848 429 924		E-mail: hospital.virgen.camino@c	ofnavarra.es			

1.2. <u>Datos del titular</u>

Razón social del titular: Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea CIF: Q 3150004D					
Situación: Avenida del Ej	ercito, 2	Localidad: Pamplona	C. P.: 31002		
Teléfono: 848 428 902 Fax:		E-mail: sergeren@cfnavarra.es			

1.3. <u>Datos del Director Plan de Autoprotección</u>

Titular: Antonio Merino Diaz de Cerio					
Situación: Calle Irunlarre	a, 3	Localidad: Pamplona	C. P.: 31008		
Teléfono: 848 424024	Fax: 848 429439	E-mail: antonio.merino.diazdeceri	o@navarra.es		



PA-HVC

Revisión: 4

Página 8 de 141

2. CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EDIFICIO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES El Complejo Hospitalario de Navarra - B está ubicado en una parcela de alrededor de 25.000m², de los cuales el edificio ocupa una superficie construida en planta de aproximadamente 16.000m², siendo la superficie total del edificio de 50.000m². El centro hospitalario está compuesto por cuatro edificios (Hospital General, Hospital Materno-Infantil, Nuevos Bloque Quirúrgico y Antigua **DATOS** Escuela de Enfermería) comunicados por las plantas semisótano, baja **CONSTRUCTIVOS** y primera. EDIFICIO GENERAL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL ANTIGUA ESCUELA ENFERMERIA Planta 2º PLANTA BAJA Planta Baja PLANTA SEMI-SOTANO Planta Semi-Sótano **EDIFICIO ANTIGUA NUEVO EDIFICIO MATERNO-ESCUELA BLOQUE GENERAL INFANTIL ENFERMERIA** QUIRÚRGICO Nº de plantas sobre rasante 7 5 2 2 2 1 1 1 Nº de plantas bajo rasante

ESTRUCTURAS

EDIFICIO GENERAL	Mu	ros	Pila	ares	Viç	gas	Forj	ados	Cubi	ertas
Tipo de estructura		F	F	ΙA	F	IA	-		-	
Protección	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EDIFICIO MATERNO- INFANTIL	Mu	ros	Pila	ares	Viç	gas	Forj	ados	Cubi	ertas
Tipo de estructura		F	F	lA	H	IA	-		-	
Protección	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ANTIGUA ESCUELA ENFERMERIA	Mu	ros	Pila	ares	Viç	gas	Forj	ados	Cubi	ertas
Tipo de estructura	I	F	H	IA	H	IA	-		-	-
Protección	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO



PA-HVC

Revisión: 4

Página 9 de 141

NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO	Mu	ros	Pila	ares	Viç	gas	For	ados	Cubi	ertas
Tipo de estructura	F	=	Н	IA	Н	IA			-	-
Protección	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Se utilizarán las siguientes	siglas:		Hormigón Estructura Estructura	a metálica		F		ictura de fá amados de		



PA-HVC

Revisión: 4

Página 10 de 141

USOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN		SEMIS	ÓTANO
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
Semisótano	Rehabilitación	1.265		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	37		(2)
	Salas de espera	18		9
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	252		25
	Gimnasios y piscina	540		108
	Vestuarios	130		65
	Plantas o zonas de oficinas	35		3
	Circulaciones	253		126
	Farmacia	411		
	Salas de máquinas	17		(2)
	Vestuarios	14		7
	Almacenes	374		10
	Circulaciones	6		3
	Oficinas mantenimiento	464		
	Plantas o zonas de oficinas	292		30
	Archivo y almacenes	101		3
	Sin uso	8		(2)
	Circulaciones	63		32
	Reproducción Asistida	308		
	Vestuarios	9		5
	Almacenes	10		1
	Plantas o zonas de oficinas	172		18
	Laboratorios	37		8
	Aseos de planta	20		10
	Circulaciones	60		30



PA-HVC

Revisión: 4

Página 11 de 141

Planta Uso Superficie (m²)	Ocupació Ocupación Máx. Real Máx. Teórica (1) (2) (3)
Anatomía patológica 1.122	
Almacenes 282	7
Laboratorios 190	38
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 121	12
Plantas o zonas de oficinas 286	29
Aseos de planta 13	7
Circulaciones 230	115
Hematología 447	
Salas de espera 54	27
Salas de máquinas 24	(2)
Aseos de planta 5	3
Almacenes 2	1
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 199	20
Plantas o zonas de oficinas 21	2
Circulaciones 142	71
Antigua cocina 811	
Zonas de servicio de cocina 630	(4)
Almacenes 53	(4)
Plantas o zonas de oficinas 76	(4)
Salas de máquinas 5	(4)
Obras 47	(4)
Cocina 1.112	
Zonas de servicio de cocina 876	88
Almacenes 163	4
Plantas o zonas de oficinas 67	7



PA-HVC

Revisión: 4

Página 12 de 141

SOS PO	OR PLANTA Y OCUPACIÓN		SEMIS	ÓTANO
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Aseos de planta	6		3
	Archivo	132		
	Archivo	115		3
	Sala de máquinas	17		(2)
	Litotricia	164		
	Vestuarios	8		4
	Aseos de planta	3		1
	Sala de espera	16		8
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	98		10
	Circulaciones	39		19
	Hemodiálisis	480		
	Aseos de planta	15		7
	Vestuarios	23		12
	Almacenes	45		1
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	297		30
	Circulaciones	100		50
	Endoscopias	762		
	Salas de máquinas, locales para material de	6		(2)
	limpieza Almacenes	35		1
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	237		24
	Almacenes	59		2
	Sala de espera	33		17
	Plantas o zonas de oficinas	95		10
	Circulaciones	297		149



PA-HVC

Revisión: 4

Página 13 de 141

OS PC	OR PLANTA Y OCUPACIÓN		SEMIS	ÓTANO
lanta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Esterilización	494		
	Aseos de planta	15		8
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	53		(2)
	Almacenes	60		2
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	305		31
	Circulaciones	61		31
	Radiología	1.119		
	Aseos de planta	22		11
	Salas de máquinas, locales para material de	16		(2)
	limpieza Almacenes	54		2
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	506		51
	Sala de espera	75		38
	Circulaciones	446		223
	Vestuarios de personal	1.807		904
	Lencería	216		6
	Mantenimiento instalaciones generales	782		(2)
	Aseos de planta			1
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	300		(2)
	Almacenes	211		5
	Plantas o zonas de oficinas	66		7
	Salas de estar	48		5
	Talleres	23		5
	Circulaciones	134		67



PA-HVC

Revisión: 4

Página 14 de 141

SOS PO	OR PLANTA Y OCUPACIÓN		SEMIS	ÓTANO
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Resto planta	4.054		
	Circulaciones	2.291		1.145
	Aseos de planta	30		15
	Depósito de gasoil	14		(2)
	Almacenes	195		5
	Sin uso - disponible	425		(2)
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	333		(2)
	Plantas o zonas de oficinas	59		6
	Talleres	64		13
	Salas de estar, comedores	84		8
	Patios interiores	559		(2)
	TOTAL	15.940		740

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.

⁽⁴⁾ No se evalúa la ocupación máxima teórica por encontrarse las instalaciones fuera de uso hasta que se decida la futura actividad a acoger.



PA-HVC Revisión: 4

Página 15 de 141

USOS PO	USOS POR PLANTA Y OCUPACIÓN			JA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
Baja	Quirófanos de urgencias	459		
,	Vestuarios	54		27
	Almacenes	30		1
	Plantas o zonas de oficinas	12		1
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados Sala de descanso	179 17		9
	Circulaciones	167		83
	Circulaciones	107		03
	URPA	232		
	Aseos de planta	6		3
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes	178		9
	internados Sala de descanso	12		1
	Locales para material de limpieza	3		(2)
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Antiguas Urgencias y Laboratorios	1.087		(4)
	Consultas externas	869		
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	490		49
	Plantas o zonas de oficinas	33		4
	Salas de espera	18		9
	Almacenes	11		1
	Salas de máquinas	33		(2)
	Patios interiores	88		(2)
	Circulaciones	196		98
	Farmacia	227		
	Vestuarios	6		3



PA-HVC

Revisión: 4

Página 16 de 141

Planta		OS POR PLANTA Y OCUPACIÓN		BAJA	
riaiita	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica	
	Plantas o zonas de oficinas	104		11	
	Laboratorios	48		10	
	Circulaciones	69		35	
	Dirección Admisión y SSGG	1.538			
	Aseos de planta	48		24	
	Vestuarios	7		3	
	Plantas o zonas de oficinas	771		77	
	Salas de espera	75		37	
	Patio interior	29		(2)	
	Archivo	7		1	
	Circulaciones	601		301	
	Trabajo social	162			
	Plantas o zonas de oficinas	154		16	
	Salas de espera	8		4	
	Cafetería	552			
	Salas de máquinas	35		(2)	
	Zonas de público de cafeterías	447		299	
	Zonas de servicios de cafeterías	70		7	
	Partos	646			
	Salas de espera	34		17	
	Salas de descanso	37		4	
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	298 29		15	
	Almacenes			1	
	Locales para material de limpieza Aseos de planta	5 6		(2)	



PA-HVC

Revisión: 4

Página 17 de 141

OS PO	OR PLANTA Y OCUPACIÓN		ВА	.JA
anta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica (1) (2) (3)
	Plantas o zonas de oficinas	29		3
	Laboratorio	11		2
	Circulaciones	197		99
	Neonatos	610		
	Salas de descanso	32		3
	Sala de espera	41		21
	Almacenes	30		1
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes	288		15
	internados Locales para material de limpieza	5		(2)
	Aseos de planta	3		2
	Plantas o zonas de oficinas	71		7
	Vestuarios	20		10
	Circulaciones	120		60
	UCI Pediátrica	192		
	Sala de espera	75		38
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	85		9
	Plantas o zonas de oficinas	21		2
	Almacenes	11		1
	Urgencias ginecología	442		
	Salas de espera	31		16
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	251		25
	Plantas o zonas de oficinas	30		3
	Almacenes	37		1
	Aseos de planta	19		10
	Circulaciones	74		37



PA-HVC

Revisión: 4

Página 18 de 141

SOS PO	OR PLANTA Y OCUPACIÓN		ВА	\JA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Urgencias pediatría	852		
	Salas de espera	63		32
	Sala descanso	31		3
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	328		33
	Plantas o zonas de oficinas	38		4
	Almacenes	74		2
	Aseos de planta	52		26
	Circulaciones	266		133
	Resto planta	1.554		
	Patios interiores	302		(2)
	Aseos de planta	125		63
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	25		
	Plantas o zonas de oficinas	104		11
	Salas de espera	17		8
	Sin uso	41		
	Circulaciones	1.053		526
	TOTAL	9.535		855

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

- (3) Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.
- (4) No se evalúa la ocupación máxima teórica por encontrarse las instalaciones fuera de uso hasta que se decida la futura actividad a acoger.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 19 de 141

USOS PO	USOS POR PLANTA Y OCUPACIÓN		sót	ANO
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
Sótano	Salas de máquinas	1.037		(3)
	TOTAL	1.037		0

- (1) Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.
- (2) Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.
- (3) Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 20 de 141

SOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN		PRIMERA	
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
Primera	Antigua UCI	590		
	Vestuarios	37		(4)
	Sala de descanso	15		(4)
	Sala de espera	12		(4)
	Almacenes	12		(4)
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	336		(4)
	Aseos de planta	5		(4)
	Circulaciones	173		(4)
	Quirófano central	886		
	Vestuarios	71		35
	Sala de descanso	34		3
	Almacenes	34		1
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	385		19
	Plantas o zonas de oficinas	34		3
	Circulaciones	328		164
	Radiología	579		
	Sala de máquinas	45		(2)
	Sala de descanso	21		2
	Sala de espera	10		5
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	319		32
	Plantas o zonas de oficinas	18		2
	Circulaciones	166		83
	Nueva URPA Quirófanos Centrales	376		
	Aseos de planta	21		12
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	341		9



PA-HVC

Revisión: 4

Página 21 de 141

SOS PO	OS POR PLANTA Y OCUPACIÓN		PRIM	IERA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
	Plantas o zonas de oficinas	14		2
	Nuevos Quirófanos Centrales	1.694		
	Vestuarios	100		50
	Almacenes	123		3
	Plantas o zonas de oficinas	86		9
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes	824		42
	internados Sala de descanso	54		6
	Aseos de planta	18		9
	Circulaciones	489		245
	Quirófano maternal	1.099		
	Vestuarios	98		49
	Almacenes	77		3
	Plantas o zonas de oficinas	41		4
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	441		22
	Sala de descanso	83		7
	Aseos de planta	11		6
	Circulaciones	348		174
	URPA Quirófano maternal	148		
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	92		5
	Plantas o zonas de oficinas	41		4
	Sala de descanso	15		2
	Hospitalización maternal	1.235		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	30		(2)
	Salas de espera	15		7



PA-HVC Revisión: 4

Página 22 de 141

SOS POR PLA	ANTA Y OCUPACIÓN		PRIM	IERA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
Alma	cenes	26		1
Zona	s de hospitalización	597		40
	s de planta	17		9
Sala	de descanso	18		2
Plan	as o zonas de oficinas	131		14
Dorn	nitorios médicos guardia	100		10
Circu	ılaciones	301		151
Cons	sultas pediatría y ginecología	272		
Serv	cios ambulatorios y de diagnóstico	176		18
Salas	s de espera	77		39
Asec	s de planta	19		9
Rest	o planta	814		
Sala	de máquinas	24		(2)
Asec	s de planta	35		18
Saló	n de actos	204		170 (5)
Vest	bulo salón de actos	46		(2)
Circu	ılaciones	505		253
	TOTAL	7.693		476

- (1) Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.
- (2) Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.
- (3) Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.
- (4) No se evalúa la ocupación máxima teórica por encontrarse las instalaciones fuera de uso hasta que se decida la futura actividad a acoger.
- (5) Dato extraído del Proyecto de Urgencias de Pediatría, Obstetricia y Ginecología.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 23 de 141

SOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN		SEGU	JNDA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
Segunda	Hospitalización General	1.524		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	44		(2)
	Salas de espera	23		12
	Almacenes	39		1
	Zonas de hospitalización	639		43
	Aseos de planta	27		13
	Sala de descanso	53		5
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Obras	92		(2)
	Circulaciones	574		287
	Quirófanos infantiles	520		
	Vestuarios	24		12
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	25		(2)
	Sala de descanso	41		4
	Sala de espera	6		3
	Almacenes	25		1
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	224		11
	Plantas o zonas de oficinas	30		3
	Circulaciones	145		73
	Hospitalización maternal	1.426		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	5		(2)
	Zonas de hospitalización	731		49
	Almacenes	20		1
	Aseos de planta	20		10
	Sala de descanso	47		5
	Sala de espera	47		23



PA-HVC

Revisión: 4

Página 24 de 141

USOS POR PLANTA Y OCUPACIÓN			SEGL	JNDA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Plantas o zonas de oficinas	26		3
	Circulaciones	530		265
	Resto planta	2.159		
	Instalaciones nuevo Bloque Quirúrgico	1637		(2)
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	245		(2)
	Circulaciones	277		139
	TOTAL	5.629		167

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 25 de 141

SOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN		TERO	CERA
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
Гегсега	Hospitalización General	1.525		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	30		(2)
	Salas de espera	15		7
	Almacenes	52		1
	Zonas de hospitalización	742		49
	Aseos de planta	25		12
	Sala de descanso	53		5
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Circulaciones	575		287
	Nueva UCI	1.370		
	Vestuarios	32		16
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	49		(2)
	Sala de descanso	30		3
	Sala de espera	32		16
	Almacenes	87		3
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	473		24
	Plantas o zonas de oficinas	403		40
	Habitaciones médicos	25		3
	Aseos de planta	12		6
	Circulaciones	227		114
	Cirugía mayor ambulatoria	519		
	Vestuarios	30		15
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	28		(2)
	Sala de descanso	22		2
	Aseos de planta	15		8
	Sala de espera	31		15



PA-HVC

Revisión: 4

Página 26 de 141

USOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN		TERCERA	
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	Almacenes	15		1
	Zonas destinadas a tratamiento de pacientes internados	171		9
	Plantas o zonas de oficinas	14		1
	Sin uso	6		(2)
	Circulaciones	187		93
	Hospitalización Maternal	1.425		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	10		(2)
	Zonas de hospitalización	666		44
	Almacenes	48		1
	Aseos de planta	24		12
	Sala de descanso	63		6
	Sala de espera	21		10
	Plantas o zonas de oficinas	31		3
	Circulaciones	562		281
	Resto planta	539		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	245		(2)
İ	Circulaciones	294		147
	TOTAL	5.378		243

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 27 de 141

SOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN	CUARTA		
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
Cuarta	Hospitalización General	1.523		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza…	27		(2)
	Salas de espera	15		7
	Almacenes	54		1
	Zonas de hospitalización	758		51
	Aseos de planta	24		12
	Sala de descanso	40		4
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Circulaciones	572		286
	Hospitalización Maternal	1.692		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza Zonas de hospitalización	5 707		(2) 47
	Almacenes	53		1
	Aseos de planta	23		11
	Sala de descanso	71		7
	Sala de espera	20		10
	Plantas o zonas de oficinas	53		5
	Obras	26		(2)
	Sala de juegos, escuela	73		37
	Circulaciones	661		331
	TOTAL	3.215		131

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 28 de 141

05 PU	R PLANTA Y OCUPACIÓN		QUINTA	
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupacio Máx. Teórica
Quinta	Hospitalización General	1.524		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	27		(2)
	Salas de espera	15		7
	Almacenes	56		1
	Zonas de hospitalización	759		51
	Aseos de planta	25		12
	Sala de descanso	40		4
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Circulaciones	569		285
	Endicronología infantil	584		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	10		(2)
	Zonas de hospitalización	250		17
	Almacenes	18		1
	Aseos de planta	2		1
	Sala de descanso	19		2
	Salas de espera	5		2
	Plantas o zonas de oficinas	15		2
	Circulaciones	265		132
	Hospital de día	209		
	Servicios ambulatorios y de diagnóstico	133		13
	Aseos de planta	13		6
	Sala de descanso	30		3
	Salas de espera	21		10
	Circulaciones	12		6



PA-HVC

Revisión: 4

Página 29 de 141

SOS POR	PLANTA Y OCUPACIÓN	QUINTA		
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
	ormitorios de médicos	368		
	Oormitorios	247		25
C	Circulaciones	121		60
F	Resto planta	375		
A	seos de planta	3		1
S	sala de descanso	10		1
F	Plantas o zonas de oficinas	44		4
C	Circulaciones	318		159
	TOTAL	3.060		121

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 30 de 141

SOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN	SEXTA		
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupació Máx. Teórica
Sexta	Hospitalización General	1.525		
	Salas de máquinas, locales para material de limpieza	27		(2)
	Salas de espera	15		7
	Almacenes	53		1
	Zonas de hospitalización	757		50
	Aseos de planta	25		12
	Sala de descanso	40		4
	Plantas o zonas de oficinas	33		3
	Circulaciones	575		287
	Salas de máquinas	353		
	TOTAL	1.878		65

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC Revisión: 4

Página 31 de 141

USOS PO	R PLANTA Y OCUPACIÓN	SÉPTIMA		
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teórica
Séptima	Maquinaria ascensores - Biblioteca pacientes	276		
	Salas de máquinas	164		(2)
	Bibliotecas	32		16
	Almacenes	9		1
	Sin uso	10		(2)
	Aseos de planta	3		2
	Circulaciones	58		29
	TOTAL	276		17

- (1) Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.
- (2) Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.
- (3) Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 32 de 141

SOS POI	R PLANTA Y OCUPACIÓN		ANTIGUA ESCUELA ENFERMERIA		
Planta	Uso	Superficie (m²)	Ocupación Real Máx.	Ocupación Máx. Teório (1) (2) (3)	
Baja	Aseos de planta	23		12	
	Biblioteca	229		114	
	Plantas o zonas de oficinas	315		32	
	Circulaciones	295		148	
	Obras	172		(2)	
	Sin uso	84		(2)	
Primera	Plantas o zonas de oficinas	329		33	
	Locales para material de limpieza	2		(2)	
	Circulaciones	144		72	
Segunda	Plantas o zonas de oficinas	114		11	
	Aseos de planta	8		4	
	Salas de máquinas	39		(2)	
	Salas de descanso	18		2	
	Laboratorios	152		30	
	Circulaciones	143		72	
	TOTAL	2.070		223	

⁽¹⁾ Los ratios de ocupación/m² vienen marcados por el Código Técnico de Edificación dependiendo del régimen de actividad y uso previsto de las diferentes zonas del edificio.

⁽²⁾ Las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza o patios interiores, se consideran de ocupación nula. Las áreas en obras, sin uso o pendientes de remodelación también se consideran de ocupación nula.

⁽³⁾ Se ha considerado para hallar el total de ocupación del edificio el criterio de simultaneidad de ocupación de las diferentes dependencias. Siguiendo este criterio, la ocupación total de cada edificio será la suma de los valores en negrita.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 33 de 141

2.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS

En el Complejo Hospitalario de Navarra - B podemos encontrar cuatro tipos de usuarios diferenciados:

- Empleados habituales del Centro (personal médico, mantenimiento, administración, seguridad...)
- Empleados de empresas contratistas o subcontratistas
- Pacientes
- Acompañantes y/o visitas

2.3. <u>DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO</u>

El Complejo Hospitalario de Navarra - B se encuentra situado en la calle Irunlarrea nº 4, en el barrio pamplonés de Mendebaldea. El centro cuenta con parcela propia, estando enmarcado dentro del núcleo urbano de Pamplona, rodeado de las siguientes carreteras: Avenida Navarra, Calle Irunlarrea y Avenida Barañain.

Toda la actividad hospitalaria se desarrolla en una única construcción, destacando el Edificio General, Edificio Maternal, Nuevo Edificio Quirúrgico y la antigua escuela de Enfermería.




PA-HVC

Revisión: 4

Página 34 de 141

2.4. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y DESCRIPCIÓN DE ACCESOS





PA-HVC

Revisión: 4

Página 35 de 141

ZONA DE EMPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA **EDIFICIO HVC** Emplazamiento en fachada Norte Separación máxima al edificio (desde el plano de la fachada accesible del edificio hasta el eje del vial) SI NO En edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m \boxtimes Distancia máxima hasta el acceso principal al complejo 30 m \boxtimes **EDIFICIO HVC** Emplazamiento en fachada Oeste Separación máxima al edificio (desde el plano de la fachada accesible del edificio hasta el eje del vial) SI NO En edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m \boxtimes Distancia máxima hasta el acceso principal al complejo 30 m \boxtimes



PA-HVC

Revisión: 4

Página 36 de 141

					SALIDAS E	EXTERIORES					
Salidas Exteriores	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08	SE09	SE10	SE11
Ubicación	Semisótano Zona gestión	Semisótano Acceso vestuarios a través de EA3	Semisótano Acceso cocina - lencería	Semisótano Instalaciones y Mantenimiento	Semisótano Acceso esterilización	Semisótano Endoscopias	Semisótano Reproducción asistida	Semisótano Anatomía patológica	Semisótano Oficinas mantenimiento	Semisótano Salida escalera EG5	Semisótano Rehabilitación
·					DIMEN	SIONADO					
Flujo ⁽¹⁾	212	320 (1)	121	441	169	151	54	101	210	259	145
Ancho real ⁽²⁾ (m)	2x1,70	0,95	2x0,95	2,25	1,90	2,25	1,55	1,55	2,00	2,10	1,10
Ancho mínimo (m)	1,10	1,60	1,05	2,20	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,30	1,05
Evaluación	Adecuada	No adecuada (3)	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada
_					CONST	RUCCIÓN				,	-
Nº de puertas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº de hojas	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2
Sentido apertura	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Vaivén	Exterior	Exterior	Exterior	Lateral	Exterior	Exterior
Sist. apertura cierre	Apertura automática (2)	Antipánico		Antipánico	Pulsador (2)	Antipánico	Antipánico	Manilla + llave	Pulsador (2)	Antipánico	Antipánico integral
Señalización	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)	-	(11)	(12)	(11)	(11)
Evaluación	Adecuada	Adecuada	No adecuada (5)	Adecuada	Adecuada	Adecuada	(5)	No adecuada (6)	Adecuada	Adecuada	Adecuada

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (1) Se ha limitado en el presente PAU el flujo a 320 personas en el vestuario, debido a la anchura de las puertas que salen de la misma tanto a la escalera EA2 como a EA3. A pesar de ello, debido a la anchura de la salida exterior, no es adecuada. Se debe limitar más esa presencia o tomar otras acciones.
- (2) Se debe verificar que, en caso de emergencia, al activarse la alarma de incendios y/o producirse un corte en el suministro de electricidad, las puertas permanecen en posición de abiertas.
- (3) Ver adecuaciones en apartado ESCALERAS.
- (4) Esta puerta no se emplea como Salida de Emergencia. (Ver recomendaciones en apartado 3.1 ALMACÉN DE ANATOMÍA PATOLÓGICA MANTENIMIENTO).
- (5) Las puertas de salida de emergencia deben abrir de manera obligatoria en el sentido de la evacuación.
- (6) Al tratarse de una Salida de Emergencia para más de 100 personas, debe disponer de un sistema de fácil apertura (barra antipánico que permita la apertura de ambas hojas de la puerta). En ningún caso debe permanecer la puerta cerrada con llave.
- (7) En caso de emergencia, las hojas laterales se abaten en el sentido de la salida, permitiendo un amplio paso libre de evacuación.
- (8) La puerta interior cuenta con un sistema de apertura antipánico integral, en caso de emergencia, las hojas laterales se abaten en el sentido de la salida, permitiendo un amplio paso libre de evacuación. Las puertas exteriores son de cristal y no cuentan con sistema de cierre.
- (9) Se trata de una salida de emergencia para más de 100 personas por lo que, la apertura de todas las puertas debe ser hacia el exterior. Se debe verificar que, en caso de emergencia, al activarse la alarma de incendios y/o producirse un corte en el suministro de electricidad, las puertas automáticas permanecen en posición de abiertas.
- (10) La salida se encuentra en el cuarto estéril bloqueada por instrumentación. Debe quedar libre de obstáculos el paso hacia la salida de emergencia.
- (11) Las puertas están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (12) Se debe señalizar la puerta mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 37 de 141

SALIDAS EXTERIORES											
Salidas Exteriores	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21	SE22
Ubicación	Semisótano Acceso almacén farmacia	Semisótano Salida escalera EM4	Planta Baja Cafetería	Planta Baja Acceso principal Edificio Maternal	Planta Baja Acceso Urgencias Pediatría y Ginec.	Planta Baja Escalera consultas pediatría EM5	Planta Baja Urgencias Pediatría	Planta Baja Partos	Planta Baja Salida escalera EG1	Planta Baja Quirófanos urgencias	Planta Baja Acceso urgencias
DIMENSIONADO											
Flujo ⁽¹⁾	62	293	207	564	96	259	-	87	351	26	137
Ancho real ⁽²⁾ (m)	2,10	2,70	1,20	2x0,95	2,31	2x1,03	0,92	1,05	1,90	1,60	1,90
Ancho mínimo (m)	0,80	1,50	1,05	2,85	1,05	1,30	1,05	1,05	1,80	1,05	1,05
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	No adecuada	Adecuada	Adecuada	No adecuada (12)	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada
CONSTRUCCIÓN											
Nº de puertas	2	1	2	1+2	1	2	1	1	1	1	2
Nº de hojas	2+1	2	1	2+4	1	1	1	1	2	2	3
Sentido	Interior – Vertical	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior - Lateral
apertura											
Sist. apertura cierre	Manilla + Llave	Antipánico	Tirador	Antipánico integral (7)	Apertura automática (6)	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Tirador -Apertura automática
Señalización	(11)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(13)	(13)	(11)
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	No adecuada (8)
(4) Fluid de	personas resultante del total	de la composite de métal de					TO TOTAL				

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (6) La puerta interior cuenta con un sistema de apertura antipánico integral, en caso de emergencia, las hojas laterales se abaten en el sentido de la salida, permitiendo un amplio paso libre de evacuación. Las puertas exteriores son de cristal y no cuentan con sistema de cierre.
- (7) Se trata de una salida de emergencia para más de 100 personas por lo que, la apertura de todas las puertas debe ser hacia el exterior. Se debe verificar que, en caso de emergencia, al activarse la alarma de incendios y/o producirse un corte en el suministro de electricidad, las puertas automáticas permanecen en posición de abiertas.
- (8) La salida se encuentra en el cuarto estéril bloqueada por instrumentación. Debe quedar libre de obstáculos el paso hacia la salida de emergencia.
- (9) Las puertas están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (10) Se debe señalizar la puerta mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (11) Se debe señalizar la puerta mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (12) La anchura de la puerta en uso hospitalario debe de ser igual o superior a 1,05 m
- (13) Se debe señalizar el recorrido de evacuación desde las Salidas SE20, SE21 y SE23 hasta la escalera EM1 mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 38 de 141

SALIDAS EXTERIORES					
Salidas Exteriores	SE23	SE24			
Ubicación	Planta Primera Quirófanos maternales	Planta Segunda Quirófanos infantile			
	DIMENSIONADO				
Flujo ⁽¹⁾	47	63			
Ancho real ⁽²⁾ (m)	1,05	1,05			
Ancho mínimo (m)	1,05	1,05			
Evaluación	Adecuada	Adecuada			
CONSTRUCCIÓN					
Nº de puertas	1	1			
Nº de hojas	1	1			
Sentido apertura	Exterior	Interior			
Sist. apertura cierre	Antipánico	Manilla (9)			
Señalización	(13)	(13)			
Evaluación	Adecuada	Adecuada			

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (9) Las puertas están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (13) Se debe señalizar el recorrido de evacuación desde las Salidas SE20, SE21 y SE23 hasta la escalera EM1 mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.La salida se encuentra en el cuarto estéril bloqueada por instrumentación. Debe quedar libre de obstáculos el paso hacia la salida de emergencia.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 39 de 141

SALIDAS EXTER	IORES	ANTIGUA ESCUELA DE ENFERMERÍA				
Salidas Exteriores	SE25	SE26				
Ubicación	Acceso vestuarios desde	e EA2 Acceso principal al edificio				
DIMENSIONADO						
Flujo ⁽¹⁾	195 (1)	272				
Ancho real ⁽²⁾ (m)	1,90	1,50				
Ancho mínimo (m)	1,40	1,40				
Evaluación	No adecuada (1)	Adecuada				
CONSTRUCCIÓN						
Nº de puertas	2	2				
Nº de hojas	2	2				
Sentido apertura	Interior	Exterior - Interior				
Sist. apertura cierre Tirador		Tirador				
Señalización	(3)	(3)				
Evaluación	No adecuada (2)	No adecuada (2)				
(1) Fluio de person		ación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de				

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (1) Ver adecuaciones en apartado ESCALERAS.
- (2) Al tratarse de una Salida de Emergencia para más de 100 personas, el sentido de la puerta debe ser hacia el exterior.
- (3) Las puertas están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.




PA-HVC

Revisión: 4

Página 40 de 141

2.5. PLANO DE SITUACIÓN



Complejo Hospitalario de Navarra - B

Pamplona/Iruñea



PA-HVC

Revisión: 4

Página 41 de 141

3. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD

3.1. RIESGO POR EQUIPOS E INSTALACIONES

CLIMATIZADORES



Según el CTE se consideran zonas de riesgo especial las salas de máquinas de climatización de potencia nominal superior a 70kW.

Puesto que ninguna de las salas de climatizadores del Complejo Hospitalario de Navarra - B supera los 70kW, **no** se consideran locales de riesgo especial Bajo ninguna de ellas.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 42 de 141

SALA DE MAQUINARIA DE ASCENSORES (EDIFICIO GENERAL)



Ubicación El Edificio General cuenta con 5 ascensores ubicados en el centro del edificio y un ascensor de servicio situado en los office. Todos los ascensores comunican las

plantas 6 a semisótano.

La maquinaria de los 6 ascensores se encuentra en la planta 7 del Edificio General.

Incendio de maquinaria. Descarga eléctrica de baja tensión. Atrapamientos con

elementos móviles

Salvaguardas Hay 3 extintores de CO₂ situados en el interior de la sala junto a la puerta de acceso

y un carro de polvo ABC en el exterior.

Señalización riesgos

Principales riesgos

CUARTO DE INSTALACIONES

Cuarto de maquinaria del ascensor PELIGRO

Se prohíbe la entrada a toda persona

ajena la servicio



Empresa mantenedora

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

SCHINDLER

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Puertas de comunicación Evaluación

El 120 (1) - RF 60 Adecuada (1)

Con el fin de no romper la sectorización del edificio, las puertas de todos los ascensores deben ser E 30.

Se debe instalar señalización en todas las puertas de acceso a los ascensores indicando que está prohibido su uso en caso de emergencia.

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 43 de 141

SALA DE MAQUINARIA DE ASCENSORES (EDIFICIO MATERNAL)



Ubicación El Edificio Maternal cuenta con 3 ascensores ubicados en el centro del edificio y 2 montacargas de servicio situados en los office. Todos los ascensores comunican las

plantas 5 a semisótano.

La maquinaria de los 5 ascensores y 2 montacargas se encuentra en la planta 6 del

Edificio Maternal.

Principales riesgos Incendio de maquinaria. Descarga eléctrica de baja tensión. Atrapamientos con

elementos móviles.

Salvaguardas Hay 2 extintores de CO₂ de eficacia 34B situados junto a la puerta de acceso a la

sala de máquinas.

Señalización riesgos

Cuarto de maquinaria del ascensor **PELIGRO** Se prohíbe la entrada a toda persona ajena la servicio



Empresa mantenedora

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

SCHINDLER

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación

Evaluación

NO (2) No adecuada

Con el fin de no romper la sectorización del edificio, las puertas de todos los ascensores deben ser E 30.

Se debe instalar señalización en todas las puertas de acceso a los ascensores indicando que está prohibido su uso en caso de emergencia.

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(2) Se debe sustituir la puerta de chapa de acceso a la sala de máquinas por una puerta con resistencia al fuego El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 44 de 141

> 600kW

SALA DE CALDERAS



Ubicación Planta 6 Edificio Maternal

16 Calderas. 12 ADISA de 518kW y 4 LUPPITER de 550kW.

Tipo de combustible Gas natural Potencia instalada

Principales riesgos Incendio de las calderas

Fuga de gas Explosión

Salvaguardas La sala cuenta con un sistema de detección de gas, formado por 2 detectores

independientes entre sí. La central de gas está ubicada en el vestíbulo de independencia de las salas de calderas. En caso de detección de gas, se activa una señal luminosa en la central de gas y se produce el corte automático de entrada de

combustible que se debe rearmar manualmente. (1)

La sala cuenta con ventilación natural mediante rejillas tanto en la pared como en la puerta que da al exterior.

En el interior de la sala, junto a la puerta de entrada existe una seta de paro de emergencia de las calderas.

Además cuenta con 2 extintores uno de polvo ABC de eficacia 27A 183B C situados en los extremos de la sala.

Tanto las luminarias como la instalación eléctrica de la sala es antideflagrante.

Señalización riesgos

Empresa mantenedora

ILANOR

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de comunicación Evaluación

El 180 (2) SI (3) 2x RF 60 Adecuada

(1) El sistema de detección de gas debe ser revisado periódicamente por una empresa mantenedora. Se recomienda llevar la señal de la central de gas a CENTRALITA en Planta Baja, donde se encuentra la central general de incendios.

- (2) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (3) Las puertas de comunicación del vestíbulo de independencia deben permanecer siempre cerradas. Nunca dejarlas calzadas.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 45 de 141

VESTUARIOS DE QUIRÓFANO CENTRAL



Ubicación

Principales riesgos

Salvaguardas

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Planta 1 en quirófanos centrales

Incendio

Riesgo Bajo

--- (1)

Superficie (m²)

20<S≤100 m²

No adecuada

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación

Evaluación

NO (3) NO EI 120 (2) Se debe colocar un extintor de eficacia 21A 113B C en cada vestuario.

(2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser **El 120**.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(3) Se deben sustituir las puertas de acceso a los vestuarios por puertas con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 46 de 141

VESTUARIOS DE QUIRÓFANOS DE URGENCIAS



Ubicación Planta Baja en quirófanos de urgencias.

Principales riesgos Incendio Superficie (m²) 20<S≤100 m²

Salvaguardas --- (1)

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE) --

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) NO NO (3) No adecuada

- (1) Se debe colocar un extintor de eficacia 21A 113B C en el acceso al vestuario.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(3) Se deben sustituir las puertas de acceso al vestuario por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 47 de 141

VESTUARIOS DE REHABILITACIÓN





Ubicación

Planta Semisótano.

Hay 2 vestuarios uno de hombres y otro de mujeres.

Principales riesgos

Superficie (m²)

20<S≤100 m²

Salvaguardas

Hay 1 extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C junto a la puerta del vestuario de mujeres y 1 extintor de polvo ABC de eficacia 27A 183B C junto a la puerta del

vestuario de hombres.

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Vestíbulo de independencia Resistencia al fuego

comunicación

Evaluación

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(2) Se deben sustituir las puertas de acceso a los vestuarios por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 48 de 141

ROPERO



Ubicación Planta Semisótano en Rehabilitación entre los vestuarios.

Principales riesgos Incendio Superficie (m²) 20m²>S

Salvaguardas Hay 1 extintor de polvo ABC de eficacia 27A 183B C próximo, junto a la puerta del

vestuario de hombres. (1)

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

EI 120 (1) NO NO (2) No adecuada

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(2) Se debe sustituir la puerta de acceso al ropero por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 49 de 141

COCINA CAFETERÍA









Ubicación Planta Baja entre la Cafetería de personal y la Cafetería para el público

Tipo de combustible Gas natural

Pot. Total instalada (kW)

P > 50kW

Principales riesgos Incendio campanas extractoras

Incendio aceite freidurías

Fuga de gas Explosión

Salvaguardas 2 extintores de polvo ABC de eficacia 21A 113B C

2 BIEs de 25mm una en el acceso a cada cafetería.

La sala cuenta con un sistema de detección de gas, formado por 2 detectores independientes entre sí. La central de gas está ubicada sobre la puerta de acceso a la cafetería del público más próxima a la Salida SE14. En caso de detección de gas, se activa una señal luminosa en la central de gas y se produce el corte automático de entrada de combustible que se debe rearmar manualmente. (1)

La cocina cuenta con dos zonas de cocción independientes cada una de las cuales dispone de una campana extractora. Ambas campanas disponen de un sistema de extinción automática SAFETY FIRST de supresión con líquido químico. (2) (3)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

EI 180 (4) NO (5) RF 60 (6) No adecuada

- (1) El sistema de detección de gas debe ser revisado periódicamente por la empresa mantenedora. Se recomienda llevar la señal de la central de gas a CENTRALITA en Planta Baja, donde se encuentra la central general de incendios.
- (2) Se recomienda contactar con el instalador para establecer un sistema de revisiones periódicas de la instalación de extinción de incendios automática.
- (3) Las campanas extractoras deberán cumplir con lo marcado en el CTE, Sección S1, apartado 2.2 Nota 2.
- (4) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (5) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. Se debe constituir un vestíbulo de independencia en cada una de las 3 salidas de la cocina a las cafeterías de la misma manera que en el acceso a la cocina desde el pasillo.
- (6) Las puertas de acceso de la cocina a las cafeterías están dañadas, no cierran correctamente y están bloqueadas. Se deben revisar las 3 puertas, sustituyéndolas en caso necesario y cambiar el sentido de la apertura de manera que abran hacia el exterior de la cocina.


Puesto que las puertas de acceso a las cafeterías deben permanecer abiertas para el funcionamiento normal de la cocina, se



PA-HVC

Revisión: 4

Página 50 de 141





PA-HVC

Revisión: 4

Página 51 de 141

SALA DE MAQUINARIA DE MONTACARGAS (ESTERILIZACIÓN)



Ubicación Planta Semisótano en Esterilización.

La sala de esterilización cuenta con dos montacargas que comunican dicha sala con

los quirófanos maternales. Incendio de maquinaria

Descarga eléctrica de baja tensión

Salvaguardas Hay un extintor de CO₂ situados junto a la puerta de acceso a la sala.

Señalización riesgos

Principales riesgos

CUARTO DE INSTALACIONES

Cuarto de maquinaria del ascensor PELIGRO Se prohíbe la entrada a toda persona ajena la servicio



Empresa mantenedora

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

SCHINDLER

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de comunicación

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (1) - RF 60 Adecuada (1) Con el fin de no romper la sectorización del edificio, las puertas de todos los ascensores deben ser E 30.

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El120.

Verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada en el proyecto de obra civil del área de ESTERILIZACIÓN.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 52 de 141

SALA DE MAQUINARIA DE ASCENSOR



Ubicación Planta Semisótano, junto a Electromedicina.

El ascensor comunica esterilización en planta Semisótano, partos en Planta Baja, Quirófanos Maternales en Planta 1, Quirófanos Infantiles en Planta 2 y cirugía mayor

ambulatoria en Planta 3.

Principales riesgos Incendio de maquinaria (1)

Descarga eléctrica de baja tensión

Salvaguardas Hay un extintor de CO₂ situados junto a la puerta de acceso a la sala.

Señalización riesgos

CUARTO DE INSTALACIONES

Cuarto de maquinaria del ascensor PELIGRO Se prohíbe la entrada a toda persona ajena la servicio



Empresa mantenedora

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

SCHINDLER

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) - RF 60 Adecuada

Con el fin de no romper la sectorización del edificio, las puertas de todos los ascensores deben ser E 30.

Se debe instalar señalización en todas las puertas de acceso a los ascensores indicando que está prohibido su uso en caso de emergencia.

- (1) No se deben almacenar elementos combustibles en las zonas de riesgo especial.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 53 de 141

ESTERILIZACIÓN



Ubicación Planta Semisótano junto a endoscopias.

Tipo de combustible Generador de vapor eléctrico

Plasma (gas de peróxido de hidrógeno)

Óxido de etileno

Principales riesgos Incendio del esterilizador por fuga de óxido de etileno

Salvaguardas

4 Extintores de polvo ABC de eficacia 21A 113B y un extintor de CO₂ de eficacia

34B distribuidos por la zona y un carro de polvo ABC de 25kg próximo a la puerta de acceso.

2 BIEs de 25mm.

Señalización riesgos

Esterilización
Señal de prohibido el paso

Riesgo Alto



Zona de Riesgo Especial (según CTE)


CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puertas de Vestíbulo de independencia comunicación Evaluac			
EI 180 (1)	NO (2)	NO (2)	No adecuada		

- (1) Verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada en el proyecto de obra civil del área de ESTERILIZACIÓN.
- (2) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. Se debe tapiar la puerta de paso a Endoscopias y se deben sustituir las puertas de salida por puertas con una resistencia al fuego al menos El₂ 45-C5 que deben abrir hacia el exterior.

Para formar el vestíbulo de independencia en el pasillo de acceso a Esterilización, se debe sustituir la puerta de Electromedicina por una puerta El₂ 60-C5.

Una vez realizadas las modificaciones anteriores se puede eliminar la primera puerta que comunica con la Salida SE05.





PA-HVC

Revisión: 4

Página 54 de 141

ALMACÉN DE ANATOMÍA PATOLÓGICA - MANTENIMIENTO





Ubicación Planta Semisótano junto a Anatomía patológica

Incendio

Principales riesgos

Volumen (m³)

V>400m³

Salvaguardas

2 extintores de CO₂ de eficacia 34B en el interior del almacén, en la zona de mantenimiento. (1)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según

CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA


Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 180 (2) NO (3) RF 60 (3) No adecuada (3)

- (1) Se debe disponer de 2 extintores de polvo ABC de eficacia mínima 21A 113B C en el almacén situados junto a las puertas de acceso.
- (2) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (3) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas.

En el acceso de Anatomía Patológica, se debe tapiar la puerta de secretaría y mantener el acceso por la SE07 desde el exterior y, en el acceso de mantenimiento, se debe constituir un vestíbulo de independencia mediante la instalación de una puerta El_2 45-C5 en el pasillo de Radiología, próxima al acceso al almacén. Se debe cambiar el sentido de la puerta de acceso al almacén de mantenimiento por una que abra hacia el exterior del almacén.





PA-HVC

Revisión: 4

Página 55 de 141

ALMACÉN DE RESIDUOS



Ubicación

Principales riesgos

Salvaguardas

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Planta Semisótano, junto a cocina

Incendio de los contenedores de residuos.

1 carro de polvo ABC de 25kg situado frente a la puerta.

1 BIE de 50mm próxima a la puerta de entrada.

No pasar Acceso restringido



Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Vestíbulo de Puertas de independencia comunicació


Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

Resistencia al fuego independencia comunicación Evaluación

El 180 (1) NO (2) NO (2) No adecuada

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada.

(2) Se debe sustituir la puerta de acceso al almacén de residuos por una puerta con una resistencia al fuego al menos El₂ 45-C5 de apertura hacia el exterior. También debe abrir hacia el exterior la puerta que comunica el vestíbulo de independencia con la Salida SE09.





PA-HVC

Revisión: 4

Página 56 de 141

ALMACÉN DE FARMACIA



Volumen (m³)

Ubicación Planta Semisótano frente a cocina.

Principales riesgos Incendio

V>400m³

Salvaguardas 3 extintores de polvo ABC de eficacia 13A 89B C y 1 extintor 21A 113B C situados

en el interior del almacén.(1)

1 BIE de 45mm

Riesgo Alto

Sistema de extinción automática en una parte del almacén. (2)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según


CTE)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de
Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

EI 180 (3) NO (4) RF 60 (4) No adecuada (5)

- (1) La eficacia mínima de los extintores debe ser 21A 113B C por lo que se recomienda sustituir los extintores de eficacia inferior.
- (2) Se debe revisar el sistema de extinción automática por una empresa especializada.
- (3) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (4) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. El acceso a la Planta Baja por medio de la escalera EG3 no cumple con los requisitos anteriores. Se debe sustituir la puerta de acceso a la escalera por una puerta El₂ 45-C5 y constituir un vestíbulo de independencia en el acceso a la misma.
- (5) La sectorización del vestíbulo de independencia que comunica con el pasillo de cocina está rota debido a la existencia de una ventana situada junto a la puerta. Debe tapiarse dicha ventana.





PA-HVC

Revisión: 4

Página 57 de 141

V>400m3

ALMACÉN



Ubicación Planta Semisótano frente a archivo

Principales riesgos Incendio

1 BIE de 45mm (1) (2)

Señalización riesgos

Salvaguardas

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA


Puertas de

Volumen (m3)

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 180 (3) NO (4) NO (4) No adecuada (4)

- (1) La BIE situada en el interior del almacén no está revisada. Dicha BIE debe ser mantenida por ALCA, la empresa mantenedora de la instalación de protección contra incendios.
- (2) Se debe instalar en el almacén, al menos un extintor de eficacia mínima 21A 113B C.
- (3) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (4) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. El acceso al almacén, al igual que al archivo se realiza a través del comedor de pinches. Se debe trasladar el comedor de pinches y convertir esta sala en un vestíbulo de independencia tanto para el almacén como para el archivo. Para ello es necesario, sustituir las puertas del almacén, archivo y salida del comedor de pinches por puertas El₂ 45-C5. Todas las puertas deben abrir hacia el exterior





PA-HVC

Revisión: 4

Página 58 de 141

ARCHIVO



Ubicación Planta Semisótano frente a almacén.

Principales riesgos Incendio Volumen (m³) V>400m³

Salvaguardas 1 extintor de polvo ABC de eficacia 27A 183B C y 1 extintor de CO₂ de eficacia 21B

situados en el interior del archivo

Sistema de extinción automática en una parte del archivo. (1)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Medio

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 180 (2) NO (3) NO (3) No adecuada (2)

- (1) Se debe revisar el sistema de extinción automática por una empresa especializada.
- (2) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (3) Ver punto anterior (Almacén).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 59 de 141

COCINA HOSPITAL





P > 50kW

Ubicación

Planta Semisótano frente a almacén de Farmacia.

Tipo de combustible

Gas natural

Pot. Total instalada (kW)

Principales riesgos
Incendio campanas extractoras

Incendio aceite freidurías

Fuga de gas Explosión

Salvaguardas 4 extintores de polvo ABC de eficacia 21A 113B C, 4 de eficacia 27A 183B C, 1 carro

de 25kg de polvo ABC y 2 extintores de CO₂ de eficacia 34B.

1 BIE de 25mm en la cocina y otra de 45mm próxima al acceso a la cocina.

Sistema de extinción automático en el vestíbulo de independencia. (1)

La sala cuenta con un sistema de detección de gas, formado por 2 detectores independientes entre sí. La central de gas está ubicada en el interior de la cocina próxima a la zona de cocción. (2)

En caso de detección de gas, se activa una señal luminosa en la central de gas y se produce el corte automático de entrada de combustible. Al rearmar manualmente la central de gas, se restablece el suministro. (3) (4)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 180 (5) NO (6) RF 60 (6) No adecuada (

- (1) Las cocinas industriales en edificios de uso hospitalario con una potencia total instalada superior a 20kW deben disponer de un sistema de extinción automático. Se debe instalar en las campanas extractoras, sobre la zona de cocción un sistema de extinción automática. Se recomienda emplear un sistema de extinción automático de supresión con líquido químico similar al empleado en la cocina de cafetería.
- (2) El sistema de detección de gas debe ser revisado periódicamente por la empresa mantenedora.
- (3) En caso de detección de gas y corte automático de entrada, el restablecimiento del suministro de gas debería realizarse de manera manual y no automáticamente al rearmar la central de gas. Se recomienda llevar la señal de la central de gas a CENTRALITA en Planta Baja, donde se encuentra la central general de incendios.
- (4) Las campanas extractoras además de las condiciones del apartado (1) deberán cumplir con lo marcado en el CTE, Sección S1, apartado 2.2 Nota 2.
- (5) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada



PA-HVC


Revisión: 4

Página 60 de 141

Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(6) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. Para que el pasillo en el que están situados los accesos a la cocina conformen un vestíbulo de independencia, es preciso sustituir la puerta de acceso al Climatizador por una puerta El₂ 60-C5 e instalar una puerta cortafuegos El₂ 45-C5 en el pasillo, entre el último acceso a la cocina y el Comedor de pinches. Las puertas que conforman el vestíbulo de independencia (los accesos al pasillo) deben abrir hacia el exterior, por lo que se debe cambiar el sentido de la puerta situada al Oeste, para que abra hacia los ascensores. Las paredes que conformen el vestíbulo de independencia deben ser El 180.

Se están llevando a cabo obras en el extremo este de la cocina. En caso de mantenerse la puerta de acceso a la cocina por este lado, se debe tener en cuenta la necesidad de conformar un vestíbulo de independencia en dicho acceso, que deberá estar formado por 2 puertas El₂ 45-C5 y paredes El 180.



(7) Las puertas de acceso a la cocina están dañadas y no cierran correctamente. Se deben revisar las 4 puertas, sustituyéndolas en caso necesario y cambiar el sentido de apertura, salvo en la corredera, hacia el vestíbulo de independencia.

Tanto las puertas de la cocina como las de los pasillos deben o bien, permanecer siempre cerradas o instalar retenedores de manera que, en caso de activarse la alarma de incendios del edificio se cierren automáticamente. En cualquier caso, estas puertas no deben estar nunca calzadas o sujetas con objetos.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 61 de 141

100< V<400m³

ALMACÉN DE COCINA



Volumen (m3)

Ubicación Planta Semisótano junto a cocina

Principales riesgos Incendio

- (1)

Señalización riesgos

Salvaguardas

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) NO NO (3) No adecuada

- (1) Se debe instalar un extintor de eficacia 21A 113B C junto a la puerta de acceso al almacén.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(3) Se debe sustituir la puerta de acceso al almacén por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 62 de 141

100< V<400m³

ALMACÉN DE HEMODIÁLISIS



Volumen (m³)

Ubicación Planta Semisótano en Hemodiálisis junto al seminario.

Principales riesgos Incendio

--- (1)

Señalización riesgos

Salvaguardas

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

| ---

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) NO RF 60 Adecuada

- (1) Se debe colocar un extintor de eficacia 21A 113B C en el interior del almacén.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada en el proyecto de obra civil del área de HEMODIÁLISIS.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 63 de 141

ALMACÉN DE MANTENIMIENTO



Ubicación Planta Semisótano frente a los ascensores del Edificio Maternal

Principales riesgos Incendio Volumen (m³) 100< V<400m³

Salvaguardas 1 extintor de polvo ABC de eficacia 13A 89B C situado frente a la puerta de acceso.

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Resistencia al fuego

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de Vestíbulo de independencia comunicación

comunicación Evaluación

Adecuada

RF 60

(1) Se debe colocar un extintor de eficacia 21A 113B C en el interior del almacén.

(2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 64 de 141

TALLER DE ELECTROMEDICINA



Ubicación

Planta Semisótano frente a cuadros eléctricos

Principales riesgos

Volumen (m³) 200<V≤400 m³

Salvaguardas

1 extintor de CO₂ de eficacia 34B.

Señalización riesgos

__

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

Incendio (1)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) NO NO (3) No adecuado (3)

- (1) No se deben realizar trabajos de soldadura en el interior del taller sin un sistema de extracción localizada adecuado.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(3) Se debe sustituir la puerta de acceso a Electromedicina por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5 (Ver ESTERILIZACIÓN).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 65 de 141

ALMACÉN DE CAFETERÍA



Ubicación Planta Semisótano junto al almacén de mantenimiento

Principales riesgos Incendio

Volumen (m³) 100< V<400m³

Salvaguardas 1 extintor de polvo ABC de eficacia 13A 89B C situado frente a la puerta de acceso.

(1)

Señalización riesgos

n R

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (2) NO RF 60 Adecuada

- (1) Se debe colocar un extintor de eficacia 21A 113B C en el interior del almacén.
- (2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 66 de 141

CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO MATERNAL



Ubicación Planta Semisótano junto al almacén de mantenimiento

Principales riesgos Incendio de cableado

Descarga eléctrica de baja tensión

Electrocución

Salvaguardas 1 extintor de CO₂ de eficacia 34B en el interior de la sala y otro tras la puerta de

acceso a la sala.

Señalización riesgos

SOLO PERSONAL AUTORIZADO

Señal de riesgo de electrocución

CUARTO DE INSTALACIONES



Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de comunicación Evaluación

El 120 (1) NO RF 60 Adecuada

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 67 de 141

TALLER DE MANTENIMIENTO



Ubicación Planta Semisótano frente a cuadros eléctricos

Principales riesgos Volumen (m3) 100<V≤200 m³ Incendio (1)

Salvaguardas BIE de 45mm junto a la puerta del almacén (2)

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial Riesgo Bajo (según CTE)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Evaluación comunicación

NO (4) No adecuado

(1) No se deben realizar trabajos de soldadura en el interior del taller sin un sistema de extracción localizada adecuado.

(2) El acceso a la BIE se encuentra bloqueado y dicha BIE no tiene presión y no está revisada. Se debe dejar espacio libre para poder acceder a la BIE y revisarla por medio de ALCA, la empresa mantenedora.

Se debe colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en el interior del taller junto a la puerta de entrada.

(3) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.

(4) Se debe sustituir la puerta de acceso al almacén por una puerta con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 68 de 141

Adecuada

GRUPO ELECTRÓGENO



Ubicación

Principales riesgos

Planta Semisótano en el extremo norte de Instalaciones generales Incendio del grupo electrógeno

Salvaguardas

Descarga eléctrica de baja tensión 1 carro de polvo ABC de 25kg en el fondo de la sala y 1 extintor de $\rm CO_2$ 34B junto a

la puerta de acceso.

La sala cuenta con ventilación natural mediante rejillas tanto en la pared como en la

RF-60

puerta que da al exterior.

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Comunicación Evaluación

que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado



PA-HVC

Revisión: 4

Página 69 de 141

VESTUARIOS DE PERSONAL







Planta Semisótano bajo la Antigua Escuela de Enfermería.

Ubicación

Los vestuarios cuentan con 2 salidas al exterior a través de las escaleras EA2 y EA3.

Principales riesgos Incendio

Superficie (m²) S

S>200 m²

Salvaguardas

9 extintores de polvo ABC de eficacia 21A 113B C y 7 BIEs de 25mm situados en el interior de los vestuarios

1 carro de 25kg de polvo ABC situado frente a la puerta norte y 1 extintor 21A 113B C y una BIE de 25mm junto al acceso sur.

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de
Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación


El 180 (1) NO (2) NO (2) No adecuada (2)

(1) Verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada en el proyecto de obra civil del área de VESTUARIOS.

(2) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. Se deben sustituir las 2 puertas de salida de los vestuarios por puertas con resistencia al fuego El₂ 45-C5.

Para conformar los vestíbulos de independencia necesarios, en la entrada norte hay que sustituir la puerta de acceso por el pasillo de mantenimiento por una puerta adecuada (El₂ 45-C5) y cambiar el sentido de apertura hacia el exterior.

En el acceso sur se debe sustituir la puerta de acceso desde el pasillo sur por una puerta de resistencia al fuego El₂ 45-C5. También se deben sustituir las puertas de acceso de les de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la comp





PA-HVC

Revisión: 4

Página 70 de 141

LENCERÍA



Ubicación Planta Semisótano frente a vestuarios de personal

Principales riesgos Incendio Volumen (m³) V>400m³

Salvaguardas 2 carros de polvo ABC de 25kg y 1 extintor de CO₂ de eficacia 21B.

2 BIEs de 25mm próximas al acceso norte y 1 próxima al sur.

1 carro de polvo ABC de 25kg y 1 extintor de CO₂ junto al acceso sur.

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Comunicación Evaluación

El 180 (1) NO (2) RF 60 (4) No adecuada (4)

- (1) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (2) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. El acceso norte es adecuado y, en el acceso sur es preciso seguir las recomendaciones indicadas en el punto anterior (VESTUARIOS DE PERSONAL acceso norte).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 71 de 141

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN









Ubicación Planta Sótano

Potencia instalada 4 aparatos de 1.000 kVAs con aislamiento dieléctrico seco de marca ABB.

Principales riesgos Incendio del centro de transformación Descarga eléctrica de baja tensión

Salvaguardas La sala cuenta con ventilación natural mediante rejillas tanto en la pared como en la

puerta que da al exterior

La sala dispone de pértigas, banqueta aislante y señalización de riesgo eléctrico.

Hay 4 carros de 10kg de CO_2 y un extintor de polvo ABC 43A 183B C en el interior

de la sala

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

El 120 (1) NO NO Adecuada

(1) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado



PA-HVC

Revisión: 4

Página 72 de 141

ARCHIVO DE ANATOMÍA						
Ubicación	Planta Sótano junto al Centro de Transformación					
Principales riesgos	Incendio	Volumen (m ³)	100 <v≤200 m³<="" td=""></v≤200>			
Salvaguardas	(1)					
Señalización riesgos						
Zona de Riesgo Especial (según CTE)	Riesgo Bajo					
	CONDICIONES CONSTRUC	TIVAS DE LA SALA				
Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puertas de comunicación	Evaluación			
EI 120 (2)	NO	NO	Adecuada			
(1) Se debe instalar un extintor d	(1) Se debe instalar un extintor de eficacia mínima 21A 113B C junto a la puerta de acceso.					
edificio de altura de evacuad incendio debe ser El 120. Se	(2) Según el CTE la resistencia al fuego de paredes y techos en locales de riesgo especial bajo debe ser El 90. Si se trata de un edificio de altura de evacuación entre 15m y 28m, la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan un sector de incendio debe ser El 120. Según criterio técnico y desde el lado de la seguridad, puesto que el segundo es más restrictivo que el primero, se considera que la resistencia al fuego mínima de paredes y techos debe ser El 120.					
Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecua Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.						



PA-HVC

Revisión: 4

Página 73 de 141

BIBLIOTECA



Ubicación Planta Baja. Antigua Escuela de Enfermería

Principales riesgos Incendio

Volumen (m^3) $V > 400 \text{ m}^3$

Salvaguardas 4 extintores de polvo ABC de eficacia 27A 183B C distribuidos por la sala.

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Comunicación Evaluación

El 180 (1) NO (2) NO (3) No adecuada (4)

- (1) Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado.
- (2) Según el CTE las zonas de riesgo especial alto deben disponer de vestíbulos de independencia en todas sus salidas. Se debe constituir un vestíbulo de independencia en el acceso a la biblioteca mediante la instalación de 2 puertas de resistencia al fuego El₂ 45-C5. Ambas puertas deben abrir hacia el exterior de la biblioteca y permanecer siempre cerradas.
- (3) Se debe sustituir la puerta de acceso por 2 puertas El₂ 45-C5 tal y como se indica en el punto anterior.
- (4) La ocupación máxima de la biblioteca es superior a 100 personas (114) por lo que es preciso disponer de otra Salida de Planta o bien reducir la capacidad de manera que se pueda garantizar que nunca habrá más de 100 personas en su interior.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 74 de 141

ALMACENES SEMISÓTANO						
Ubicación	Planta Semisótano junto a le	ncería				
Principales riesgos	Incendio Volumen (m³) 100< V<40					
Salvaguardas	Salvaguardas Extintores de polvo ABC de eficacia 13A 89B C situado frente a las puertas de acceso, extintores de polvo ABC y CO2 en interiores de alguno de los almacene detectores de humo en interior almacenes (1)					
Señalización riesgos		, ,				
Zona de Riesgo Especial (según CTE)	Riesgo Bajo					
	CONDICIONES CONSTRUCT	TIVAS DE LA SALA				
Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puertas de comunicación	Evaluación			
EI 120	NO	El ₂ 60-C5	Adecuada			
(1) Se debe colocar extintores d	e eficacia 21A 113B C en el interior	de los almacenes que no dispongan	de ella.			

ALMACÉN URGENCIAS PEDRIATRÍA



Ubicación Planta Baja, Urgencias Pediatría Principales riesgos Incendio Volumen (m³) 100< V<400m³ Salvaguardas Extintor de polvo ABC de eficacia 13A 89B C situado frente a la puerta de acceso, y detectores de humo en interior almacenes (1) Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según Riesgo Bajo CTE) CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA Puertas de Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia Evaluación comunicación El₂ 60-C5 Adecuada (1) Se debe colocar extintores de eficacia 21A 113B C en el interior de los almacenes que no dispongan de ella.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 75 de 141

VESTUARIOS DE NUEVOS	QUIRÓFANOS							
Ubicación	Planta Primera, en edificio Qui	rúrgico Nuevo.						
Principales riesgos	Incendio	Sup	perficie (m²)	20 <s≤100 m²<="" th=""></s≤100>				
Salvaguardas	Extintores de polvo y BIEs en sus accesos. Detectores de incendio y sirenas acústicas							
Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)	 Riesgo Bajo							
	CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA							
Resistencia al fuego	n	Evaluación						
EI 120	NO	El ₂ 60-C5		Adecuada				

VESTUARIOS NUEVA URPA				
Ubicación	Planta Primera, en edificio	Quirúrgico Nue	VO.	
Principales riesgos	Incendio		Superficie (m²)	20 <s≤100 m²<="" td=""></s≤100>
Salvaguardas	Extintores de polvo y BIEs en s Detectores de incendio y siren			
Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial (según CTE)	 Riesgo Bajo			
	CONDICIONES CONSTRU	JCTIVAS DE LA	A SALA	
Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puert comun		Evaluación
EI 120	NO	El ₂ 6	0-C5	Adecuada



PA-HVC

Revisión: 4

Página 76 de 141

ALMACENES NUEVOS QUIRO	ÓFANOS					
Ubicación	Planta Primera, en edificio Quirú	rgico Nuevo.				
Principales riesgos	Incendio	Volumen (m ³)	100< V<400m ³			
Salvaguardas	Extintor de polvo ABC de eficaci y detectores de humo en interior		l puerta de acceso,			
Señalización riesgos						
Zona de Riesgo Especial (según CTE)	Riesgo Bajo					
	CONDICIONES CONSTRUCTIV	AS DE LA SALA				
Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puertas de comunicación	Evaluación			
EI 120 NO EI ₂ 60-C5 Adecuada						
(1) Se debe colocar extintores de eficacia 21A 113B C en el interior de los almacenes que no dispongan de ella.						

ESTERILIZACIÓN NUEVOS QUIRÓFANOS



Ubicación Planta Primera, en edificio Quirúrgico Nuevo.

Tipo de combustible Generador de vapor eléctrico

Plasma (gas de peróxido de hidrógeno)

Óxido de etileno

Principales riesgos Incendio del esterilizador por fuga de óxido de etileno

Salvaguardas 4 Extintores de polvo ABC de eficacia 21A 113B distribuidos por la zona y varios

extintores de polvo ABC ubicados próximos a las puertas de acceso.

4 BIEs de 25mm.

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según

CTE)

Riesgo Alto

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Resistencia al fuego	Vestíbulo de independencia	Puertas de comunicación	Evaluación
EI 180	SI	El ₂ 60-C5	Adecuada



PA-HVC

Revisión: 4

Página 77 de 141

CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO QUIRÚRGICO NUEVO



Ubicación Planta Segunda, en edificio Quirúrgico Nuevo.

Principales riesgos Incendio de cableado

Descarga eléctrica de baja tensión

Electrocución

1 extintor de CO₂ de eficacia 34B y 1 extintor de polvo ABC en el vestíbulo de Salvaguardas

independencia, junto al acceso a la sala

Señalización riesgos

Zona de Riesgo Especial (según

CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de Resistencia al fuego Vestíbulo de independencia comunicación Evaluación

EI 120 SI El₂ 60-C5 Adecuada

VESTUARIOS NUEVA UCI

Ubicación Planta Tercera, en edificio Quirúrgico Nuevo.

Principales riesgos Incendio Superficie (m²) 20<S≤100 m²

Salvaguardas Extintores de polvo y BIEs en sus accesos.

Detectores de incendio y sirenas acústicas

Señalización riesgos Zona de Riesgo Especial

(según CTE)

Riesgo Bajo

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA SALA

Puertas de Vestíbulo de independencia Resistencia al fuego comunicación Evaluación

EI 120 NO El₂ 60-C5 Adecuada



PA-HVC
Revisión: 4
Página 78 de 141

3.2. RIESGO POR ACTIVIDAD Y ENTORNO								
	RIESGO	MARCA	EVALUACIÓN (1)					
ENTORNO NATURAL	Inundaciones, deslizamientos, desprendimientos, incendio forestal, vendaval, rayo, nevada, granizo.		Trivial					
ENTORNO SOCIAL	Intrusión, atraco, robo, vandalismo, amenaza de bomba ⁽²⁾		Tolerable					
ENTORNO	Derivados del propio edificio							
TECNOLÓGICO	Derivados de las actividades (3)	\boxtimes	Tolerable					
	Derivados del entorno							
	Derivados de las instalaciones ⁽³⁾							
(1) Se toma como referencia e	l criterio de valoración para la evaluación de riesgo	s del INSHT, que	e establece cuatro niveles de					
riesgo en función de la probabi	lidad y las consecuencias.							
(2) Se incluye en este plan de	(2) Se incluye en este plan de autoprotección el riesgo de amenaza de bomba.							

(3) Se considera como el principal riesgo el de incendio, derivado de las instalaciones y equipos definidos anteriormente.



PA-HVC Revisión: 4

Página 79 de 141

3.3.	PLANOS ZONAS DE RIESGO (CONFORME AL CTE)
	DENOMINACIÓN
1	Zonas de Riesgo – Planta Sótano
2	Zonas de Riesgo – Planta Semisótano
3	Zonas de Riesgo – Planta Baja
4	Zonas de Riesgo – Planta Primera
5	Zonas de Riesgo – Planta Segunda
6	Zonas de Riesgo – Planta Tercera
7	Zonas de Riesgo – Planta Sexta
8	Zonas de Riesgo – Planta Séptima

Los planos se encuentran en el Anexo 3.



PA-HVC
Revisión: 4
Página 80 de 141

4. <u>CAPÍTULO 4: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS</u> DE AUTOPROTECCIÓN

4.1. SECTORES DE INCENDIOS

Según el CTE en edificios de uso hospitalario, las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500m² y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos (0,70m² por ocupante en zonas de hospitalización y 1,5m² por ocupante en zonas de tratamiento intensivo). A excepción de aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1.500m², que tenga salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no exceda de 25m.

En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector no debe exceder de 2.500m².

La resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan los sectores de incendio, al tratarse de un edificio de de altura de evacuación entre 15m y 28m debe ser al menos El 120.

Puesto que se trata de un edificio antiguo, es imposible verificar que la resistencia al fuego de paredes y techos es adecuada. Para poder comprobar dicha característica se recomienda consultar con un estudio de arquitectura especializado. (1)

La resistencia al fuego de las puertas de paso entre sectores de incendios debe ser El₂ 60-C5 o bien El₂ 30-C5 cuando el paso se realice a través de vestíbulos de independencia.

SITUACIÓN ACTUAL

EDIFICIO PLANTA	N°	SECTOR DE INCENDIOS	RESISTENCIA	AL FUEGO	EVALUACIÓN
			PAREDES Y TECHOS	PUERTAS	
EG P7-		Escalera EG2 y zona ascensores desde	(1)	RF 60	No adecuada (1)
PSS		Planta 7 hasta el Semisótano			
EG P6-PB		Escalera EG1	(1)	RF 60	Adecuada
EG P6-P2		Escalera EG4	(1)	RF 60	Adecuada
EG P6		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio General	(1)	RF 60	No adecuada (2)
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
EG P5		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
EG P4		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada



PA-HVC

Revisión: 4

Página 81 de 141

EDIFICIO	N°	SECTOR DE INCENDIOS	RESISTENCIA	AL FUEGO	EVALUACIÓN
PLANTA			PAREDES Y TECHOS	PUERTAS	
EM P5-		Escalera EM2	(1)	RF 60	Adecuada
PSS EM P5 - PSS		Escalera EM4	(1)	RF 60	Adecuada
EM P5- PSS		Zona de ascensores y escalera EM3	(1)	RF 60	No adecuada (4)
EM P1 - PSS		Escalera EM5	(1)	RF 60	Adecuada
EM P5		Hospitalización pediatría	(1)	RF 60	Adecuada
		Hospital de día – Dormitorios de médicos	(1)	RF 60	Adecuada
EM P4		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
P3		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Vestuarios nueva UCI	(1)	RF 60	Adecuada
		Pasillo de unión entre el Edificio General y el Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Cirugía Mayor Ambulatoria	(1)	RF 60	Adecuada
P2		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		Instalaciones Nuevo Edificio Quirúrgico	(1)	RF 60	Adecuada
		Pasillo de unión entre el Edificio General y el Edificio Maternal	(1)	RF 120	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio Maternal	(1)	RF 60	No adecuada (5)



PA-HVC

Revisión: 4

Página 82 de 141

EDIFICIO PLANTA	N°	SECTOR DE INCENDIOS	RESISTENCIA	AL FUEGO	EVALUACIÓN
LANTA			PAREDES Y TECHOS	PUERTAS	
		Zona de hospitalización en la parte sur	(1)	RF 60	Adecuada
		del Edificio Maternal Quirófanos infantiles	(1)		No adecuada (6)
P1		Radiología	(1)	RF 60	Adecuada (0)
		Quirófano central y antigua UCI	(1)	RF 60	No adecuada (3)
		Vestuarios nueva URPA	(1)	RF 60	Adecuada
		Vestuarios nuevos quirófanos	(1)	RF 60	Adecuada
		Almacenes nuevo quirófanos	(1)	RF 60	Adecuada
		Nueva esterilización	(1)	RF 60	Adecuada
		Nuevos quirófanos	(1)	RF 60	Adecuada
		Pasillo de unión entre el Edificio General	(1)	RF 60	Adecuada
		y el Edificio Maternal	(1)	KF 00	Auecuaua
		Zona de hospitalización en la parte norte del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona de hospitalización en la parte sur del Edificio Maternal	(1)	RF 60	Adecuada
		Zona dormitorios médicos	(1)	RF 60	Adecuada
		Baños planta consulta pediatría y ginec.	(1)	RF 60	Adecuada
		Consulta pediatría y ginecología y salón actos	(1)	RF 60	Adecuada
		Quirófanos Maternales	(1)	RF 60	Adecuada
РВ		Consultas externas	(1)	RF 60	Adecuada
		Quirófanos de urgencias	(1)	RF 60	Adecuada
		Urgencias y URPA	(1)	RF 60	No adecuada (9)
		Laboratorios de urgencias y hematología, farmacia, y almacén de farmacia en PSS.	(1)	RF 60	No adecuada (10)
		Partos y UCI pediátrica	(1)	RF 60	Adecuada
		Neonatos y salas de espera	(1)	RF 60	Adecuada
		Direcciones, admisión, SSGG, cafeterías, vestíbulo, consultas externas maternales y salón de actos.	(1)	RF 60	No adecuada (11)
		Cocina cafeterías	(1)	RF 60	No adecuada (12)
		Urgencias obstetricia y ginecología	(1)	RF 60	Adecuada



PA-HVC

Revisión: 4

Página 83 de 141

EDIFICIO PLANTA	N°	SECTOR DE INCENDIOS	RESISTENCIA	AL FUEGO	EVALUACIÓN
			PAREDES Y TECHOS	PUERTAS	
		Urgencias pediatría	(1)	RF 60	Adecuada
		Almacén pediatría	(1)	RF 60	Adecuada
		Aseos y sala relax urgencias pediatría	(1)	RF 60	Adecuada
PSS		Rehabilitación	(1)	RF 60	Adecuada
		Cocina hospital	(1)	RF 60	No adecuada (12)
		Litotricia	(1)	RF 60	Adecuada
		Hemodiálisis	(1)	RF 60	Adecuada
		Radiología	(1)	RF 60	Adecuada
		Hematología	(1)	RF 60	Adecuada
		Oficinas de mantenimiento	(1)	RF 60	Adecuada
		Consultas polivalentes - Microbiología	(1)	RF 60	Adecuada
		Anatomía patológica	(1)	RF 60	No adecuada (13)
		Endoscopias	(1)	RF 60	Adecuada
		Esterilización y electromedicina	(1)	RF 60	No adecuada (14)
		Lencería	(1)	RF 60	Adecuada
		Almacenes junto a lencería	(1)	RF 60	Adecuada
		Salas instalaciones	(1)	RF 60	Adecuada
		Resto de la planta: archivo, almacén, vestuarios de personal y mantenimiento	(1)	RF 60	No adecuada (15)
		de instalaciones generales. Gases médicos	-	_	(16)
		Depósito de combustible	(1)	RF 90	Adecuada (17)
Antigua		Conjunto del edificio	(1)	RF 60	No adecuada (18)
Escuela de		Conjunto del Cambio	(')	147 00	.10 44004444 (10)
Enfermería					

Con el fin de no comprometer la sectorización, todas las puertas de los ascensores y montacargas deben ser E 30, salvo las que se encuentren en un vestíbulo de independencia y, se deben adecuar los patinillos del edificio sustituyendo las puertas de acceso a los mismos por otras que sean al menos El₂ 60-C5. La adecuación de los patinillos ya se ha comenzado a realizar

Todas las puertas de sectorización deben permanecer **siempre cerradas**. Si no es posible debido a que son zonas de paso y para el funcionamiento normal del hospital deben permanecer abiertas (puertas de división de sectores en zonas de hospitalización, vestíbulo de independencia de la cocina...), deben disponer de un sistema de retenedores mediante electroimanes conectados a la central de incendios de manera que, en caso de activación de la alarma de incendios, las puertas se cierren. En cualquier caso **nunca deben estar calzadas o sujetas con objetos** (extintores de carro), ni emplear retenedores manuales (SP71).

Las plantas de hospitalización del Edificio Maternal y la planta Semisótano disponen de retenedores. Se recomienda verificar el correcto funcionamiento de los mismos (los retenedores de la planta Semisótano no están conectados).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 84 de 141

(1) La escalera EG2 debe estar sectorizada en todas las plantas.

En Planta Baja se rompe la sectorización en la zona de acceso desde los ascensores y la escalera EG2 al vestíbulo de Consultas Externas. Es preciso instalar una puerta de sectorización en Planta Baja, al igual que en el resto de las plantas superiores.

También se rompe la sectorización en la planta Semisótano por la puerta de acceso a la ZONA DE RESIDUOS. Se debe sustituir dicha puerta por una al menos El₂ 60-C5.

- (2) La sectorización se rompe en el almacén por la puerta que comunica con el control de enfermería. Se debe sustituir esta puerta por una de resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.
- (3) Tanto el quirófano central como la UCI deben disponer de al menos 2 Salidas de Planta.
 - Es preciso disponer de una Salida de Planta alternativa por lo que se debe instalar una escalera exterior en la zona norte del recinto. Dicha escalera debe disponer de una superficie de evacuación de 40,5m² en el rellano de acceso a la escalera y un ancho mínimo de 1,40m.
- (4) La escalera EM3 debe estar sectorizada en todas las plantas. En la actualidad esto se cumple en las plantas 5, y Semisótano. De la misma manera, se deben sustituir las puertas de acceso a desde el Control a la zona de la escalera EM3 y los ascensores de las plantas 4, 3, 2, 1 y Baja por puertas de sectorización y en las plantas 4 y 5 las puertas de los despachos y seminarios (Ver apartado ESCALERAS).
- (5) La sectorización se rompe por la presencia de las cunas situadas entre la habitación H210 y el box. Se debe sustituir la puerta de acceso a la habitación H210 por una puerta El₂ 60-C5.
- (6) La zona de Quirófanos Infantiles debe constituir un sector de incendios independiente. Se debe sustituir la puerta de acceso por una puerta El₂ 60-C5.
- (7) La sectorización se rompe en la zona de urgencias en la puerta que comunica el aparcamiento de enfermos con el pasillo y, en la zona URPA, en el almacén de lencería, en la puerta que comunica con farmacia. Se deben sustituir dichas puerta por otras con resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5.
- (8) Se debe sectorizar el almacén de farmacia (zona de riesgo especial ALTO ver apartado 3.1).
- (9) La superficie del sector de incendios es superior a 2.500m² y por tanto no adecuada. Se debe dividir dicho sector de incendios, compartimentando Consultas externas maternales y el Salón de actos del resto, mediante la instalación de dos puertas de resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5, la primera en el acceso a consultas externas maternales y la otra en la puerta que comunica urgencias de ginecología con control. De esta manera, Consultas externas maternales conforma un sector de incendios independiente.
 - El salón de actos también se debe sectorizar mediante la sustitución de la puerta de acceso por una puerta adecuada. A pesar de esto, al tener una ocupación de más de 100 personas (124 personas) es preciso disponer de una segunda Salida de Planta por lo que se recomienda eliminar 25 butacas para que sea suficiente la salida actual.
- (10) Se trata de una zona de riesgo especial según el CTE. Ver recomendaciones de sectorización en apartado 3.1.
- (11) El almacén de anatomía patológica y mantenimiento, al tratarse de una zona de riesgo especial ALTO según el CTE, debe separarse del resto del edificio mediante vestíbulos de independencia formados por 2 puertas con una resistencia al fuego El₂ 45-C5 y paredes El 180.
 - Rompe la sectorización la sala del climatizador situada en el pasillo. Se recomienda o bien sellar la puerta que queda dentro del sector de incendio, o bien sustituirla por una puerta con una resistencia al fuego al menos El₂ 60-C5 (Ver apartado 3.1).
- (12) Tanto la zona de esterilización como el taller de electromedicina son zonas de riesgo especial. Ver recomendaciones de sectorización en apartado 3.1.
- (13) Las zonas de riesgos especial según el CTE: archivo, almacén, almacenes de cafetería y mantenimiento, taller de mantenimiento y vestuarios de personal, deben separarse del resto del edificio según las especificaciones del CTE (Ver apartado 3.1).
- (14) El almacén de botellones de gases comprimidos debe cumplir con la reglamentación específica: "ITC MIE-APQ-5: Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión". El almacén debe estar registrado en industria y cumplir con las características técnicas del proyecto.
 - En cualquier caso, la resistencia al fuego mínima de los muros será RF-180 y se deben instalar al menos 2 extintores de CO_2 de eficacia mínima 89B junto a la puerta de entrada.
- (15) El depósito de combustible debe cumplir con la reglamentación específica "Instrucción técnica complementaria MI-IP03. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación."
- (16) La antigua escuela de enfermería conforma un único sector de incendios que incluye la escalera EA1 desde la Planta Semisótano. Según el CTE, la Biblioteca situada en Planta Baja es una zona de riesgo especial ALTO por lo que debe conformar un sector de incendios independiente (Ver Apartado 3.1).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 85 de 141

4.2. MEDIOS PARA LA EVACUACIÓN

EDIFICIO / PLANTA	ZONA	SALIDA	ANCHURA (1) (m)	RECORRIDO	SEÑALIZACIÓN	EVALUACIÓN
EG / P7	Sala maquinaria ascensor	SP71	0,80	(m) 25	(21)	Adecuado
EG / P6	Hospitalización zona norte	SP61	0,95 (1)	30		No adecuado (2)
	Hospitalización zona sur	SP63	2,0	30		Adecuado (3)
	Sala de espera	SP63	2,0	48		Adecuado
	Despachos	SP61	0,95 (1)	50		Adecuado
EM / P6	Sala de calderas	SP55	0,8	30		Adecuado
EG / P5	Hospitalización zona norte	SP51	0,95 (1)	30		No adecuade (2)
	Hospitalización zona sur	SP53	2,0	30		Adecuado (3)
	Sala de espera	SP53	2,0	48		Adecuado
	Despachos	SP51	0,95 (1)	50		Adecuado
EM / P5	Dormitorios médicos	SP54	1,92	28		Adecuado (4)
	Hospital de día	SP55	1,35	25		Adecuado
	Hospitalización pediatría	SP57- SP58	1,35	30		Adecuado
EG / P4	Hospitalización zona norte	SP41	0,95 (1)	30		No adecuad (2)
	Hospitalización zona sur	SP43	2,0	30		Adecuado (3)
	Sala de espera	SP43	2,0	48		Adecuado
	Despachos	SP41	0,95 (1)	50		Adecuado
EM / P4	Hospitalización zona norte	SP44	1,92	30		Adecuado (4
	Hospitalización zona sur	SP48	1,24	30		Adecuado (5



PA-HVC

Revisión: 4

Página 86 de 141

1					1
	Sala de juegos	SP45	1,10	58	No adecuado (6)
	Control	SP44 SP48	1,10	38	Adecuado
EG/P3	Hospitalización zona norte	SP31	0,95 (1)	30	No adecuado (2)
	Hospitalización zona sur	SP33	2,0	30	Adecuado (3)
	Sala de espera	SP33	2,0	48	Adecuado
	Despachos	SP31	0,95 (1)	50	Adecuado
BQ / P2	Nueva UCI	SP34/ SP35/ /SP36/ SP37	1,05 – 2,12	36	Adecuado
	Pasillo General- Maternal	SP35 /SP37	2,12	30	Adecuado
EM / P3	Hospitalización zona norte	SP38	1,92	30	Adecuado (4)
	Hospitalización zona sur	SP43	1,24	30	Adecuado (5)
	Cirugía Mayor Ambulatoria	SP310	1,10	75	No adecuado (8)
	Control	SP38 / SP35	1,92 / 1,24	38	Adecuado
EG/P2	Hospitalización zona norte	SP21	0,95 (1)	30	No adecuado (9)
	Hospitalización zona sur	SP23	2,0	30	Adecuado (3)
	Sala de espera	SP23	2,0	48	Adecuado
	Despachos	SP21	0,95 (1)	50	No adecuado (9)
BQ / P2	Instalaciones Bloque Quirúrgico	SP24 /SP26	1,05	34	Adecuado
	Pasillo General- Maternal	SP25 /SP26	2,12	30	Adecuado
EM / P2	Hospitalización zona norte	SP27	1,92	30	Adecuado (4)
	Hospitalización zona sur	SP211	1,24	30	Adecuado (5)
	Quirófanos infantiles	SE24	1,05	25	No adecuado (9)
	Control	SP27 SP211	1,24	38	Adecuado
EG/P1	Radiología	SP11	0,95	35	Adecuado
					•



PA-HVC

Revisión: 4

Página 87 de 141

ĺ					İ
	Nueva URPA	SP15	1,80	39	Adecuado
	Quirófanos centrales	SP12	1,45	73	No adecuado (10)
	Antigua UCI	SP12	1,45	50	No adecuado (11)
BQ / P1	Nuevos Quirófanos	SP13/ SP14/S P6/SP1 7/SP18	1,05 – 2,12	42	Adecuado
	Pasillo General- Maternal	SP16 /SP19	2,12	30	Adecuado
EM / P1	Hospitalización zona norte	SP110	1,92	30	Adecuado (4)
	Hospitalización zona sur	SP114	1,24	30	Adecuado (5)
	Quirófanos maternales	SE23	2,75	75	No adecuado (11)
	Control	SP110 SP114	1,24	38	Adecuado
	Dormitorios médicos	SP110	2,0	15	Adecuado
	Salón actos y consultas pediatría y ginecología	SP116	1,92	30	Adecuado
PB	Quirófanos de urgencias	SE21	1,45	47	No adecuado (12)
	URPA	SE21	1,45	38	No adecuado (12)
	Urgencias	SE22	1,50	55	No adecuado (13)
	Antiguo Laboratorios de urgencias y hematología,	SPB1	1,50	29	Adecuado (14)
	Farmacia	SPB2	0,80	50	Adecuado (15)
	Consultas externas	SE20	1,80	32	Adecuado
	Direcciones, admisión y SSGG	SE01	1,50	53	Adecuado
	Cafetería público	SE14	1,20	40	Adecuado
	Cocina cafeterías, cafetería personal	SE15	1,50	43	Adecuado (17)
	Urgencias Obstetricia y Ginecología	SE15 / SPB3	1,50 / 1,97	30	Adecuado
	Urgencias Pediatría	SE16	2,31	53	No adecuado (18)



PA-HVC

Revisión: 4

Página 88 de 141

1					
	Sala espera partos, neonatos	SE15	1,50	30	Adecuado
	Partos – UCI Pediatría	SE19	2,20	51	No adecuado (19)
	Neonatos	SE15	1,50	53	No adecuado (19)
PSS	Rehabilitación	SE11	2,90	50	Adecuado
	Almacén de farmacia	SE12	1,70	30	Adecuado
	Almacén y archivo	SE12	1,60	48	Adecuado
	Litotricia	SE01	1,40	25	Adecuado
	Radiología	SPS1	1,95	52	Adecuado
	Hematología	SE09	1,45	48	Adecuado
	Oficinas mantenimiento	SE09	1,45	16	Adecuado
	Consultas polivalentes - microbiología	SE09	1,45	50	Adecuado
	Anatomía patológica	SE08	1,05	49	Adecuado
	Endoscopias	SE06	0,90	49	Adecuado
	Reproducción Asistida	SE07	1,52	45	Adecuado
	Esterilización	SE05	1,80	50	Adecuado
	Mantenimiento instalaciones generales	SE05	1,20	49	Adecuado
	Lencería	SE03	1,75	33	Adecuado
	Almacén general	SE03	1,60	48	Adecuado
	Vestuarios de personal (Norte)	EA2	1,60	42	Adecuado
	Vestuarios de personal (Sur)	EA3	1,60	42	Adecuado
PS	Sala de climatizadores	-	2,0	60	No adecuado (19)
EF / P2	Laboratorio de genética	SP212	0,90	23	Adecuado
EF / P1	Despachos	SP117	1,50	22	Adecuado



PA-HVC

Revisión: 4

Página 89 de 141

EF / PB
Biblioteca SE26 1,50 33 Adecuado

- (1) Corresponde a la anchura mínima del recorrido de evacuación. Según el CTE para uso hospitalario el ancho mínimo de paso para pasillos es de 2,20m y para puertas 2,10m. En pasillos previstos para un máximo de 10 personas que sean usuarios habituales, es suficiente con 0,80m y, en el resto de los casos el ancho mínimo es de 1,0m.
- (2) El máximo recorrido de evacuación permitido, según el Código Técnico de Edificación, en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo es de 30m (en el resto de casos 50m). La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no debe exceder de 15m.
- (1) Se debe eliminar la actual puerta de acceso al vestíbulo de independencia de la escalera EG1 ya que no cumple con el ancho mínimo requerido (Ver apartado ESCALERAS).
- (2) En caso de llevar a cabo las recomendaciones indicadas en el apartado SALIDAS DE PLANTA, el recorrido de evacuación será adecuado. Se emplea la escalera EG1 y se deja la EG2 como recorrido alternativo.
- (3) Como recorrido de evacuación se emplea la escalera EG4 y se deja la EG2 como recorrido alternativo.
- (4) Se emplea la escalera EM2, dejando la EM4 como recorrido alternativo.
- (5) Se emplea la escalera EM4, dejando la EM2 como recorrido alternativo.
- (6) El recorrido de evacuación es demasiado largo. En caso de realizar las modificaciones indicadas para la escalera EM3 (ver apartado ESCALERAS y SECTORIZACIÓN), la evacuación se realizará por la SP46 y será adecuada.
- (7) En caso de sectorizar la escalera EM3 (Ver apartado SECTORIZACIÓN), la puerta de paso a través del vestíbulo de independencia se considera Salida de Planta (SE37) ya que la Unidad de Cirugía Ambulatoria contará con una segunda Salida de Planta en el arranque de la escalera EM3. En este caso el recorrido de evacuación tiene una longitud de 30m y por tanto es adecuado. La escalera EM3 se empleará como recorrido alternativo.
- (8) El recorrido de evacuación se encuentra bloqueado por las obras. Se debe dejar libre de obstáculos el paso hasta la escalera de EG1.
- (9) El ancho mínimo del pasillo que da a la Salida es de 1,20m. Según el CTE el ancho mínimo debe ser de 2,20m. El recorrido de evacuación se contempla por la Salida SE24 y dejando la EM3 como recorrido alternativo.
- (10) Tanto la antigua UCI como los Quirófanos Centrales, según el CTE debe disponer de 2 Salidas de Planta para lo cual se debe instalar una escalera exterior (Ver apartado SECTORIZACIÓN). En cualquier caso, el recorrido de evacuación transcurre por la escalera EG2 y deja la escalera EG4 como recorrido alternativo.
- (11) El recorrido de evacuación es superior a 30m y por tanto demasiado largo.
- (12) Se emplea la Salida SE21 y dejando la SE22 como recorrido alternativo.
- (13) Los recorridos de evacuación son superiores a 30m y por tanto demasiado largos.
- (14) Se emplea la Salida SPB1 y dejando la escalera EG2 como recorrido alternativo.
- (15) Se emplea la escalera EG2 y dejando la Salida SE01 como recorrido alternativo.
- (16) Se emplea la Salida SE14 y dejando la Salida SE15 como recorrido alternativo.
- (17) Los recorridos de evacuación son superiores a 30m y por tanto demasiado largos.
- (18) El recorrido de evacuación es superior a 50m debido a que la evacuación de la totalidad de Urgencias de Pediatría se realiza por la SE16, debido a que la anchura real de la SE18 es de 0,92 cm
- (19) El recorrido de evacuación es superior a 50m y por tanto demasiado largo



PA-HVC

Revisión: 4

Página 90 de 141

			CDC2 CDE2 CD42 CD22 CD22 CD42		
Denominación	SP71	SP61, SP51, SP41, SP31, SP21, SP11	SP62, SP52, SP42, SP32, SP22, SP12, SPB2	SP63, SP53, SP43, SP33, SP23	SP213, SP117
Jbicación	Planta 7 Arranque escalera EG2	Plantas 6 a 1 Acceso a escalera EG1	Plantas 6 a P Baja Arranque escalera EG2	Plantas 6 a 2 Acceso a escalera EG4	Planta 2 a 1 Arranque escalera EA1
			DIMENSIONADO		
ujo ⁽¹⁾	17	67 por Salida de Planta	53 en P1 y 99 P Baja	67 por Salida de Planta	43, 33
ncho real ⁽²⁾	1,30	0,95	1,30	1,40	1,25
icho mínimo (m)	1,05	1,05	1,05	1,15	1,40
valuación	Adecuada	No adecuada (2)	Adecuada	Adecuada	No adecuada (3)
			CONSTRUCCIÓN		
° de puertas	1	2	Arranque de la escalera	2	Arranque de la escalera
o de hojas	2	1+2		2+2	
entido	Exterior	Interior – Exterior		Exterior	
pertura					
ist. apertura ierre	Manilla	Manilla + Antipánico		Antipánico	
eñalización	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)
Evaluación	Adecuada (1)	No adecuada (2)	Adecuada	Adecuada	Adecuada

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (1) La puerta cuenta con un sistema retenedor que permite mantener la puerta bloqueada en posición abierta de forma manual. En caso de emergencia la última persona en salir de la planta debe asegurarse de desbloquear la puerta para que ésta pueda cerrarse y mantener la integridad de la sectorización de la escalera.
- (2) Para que los accesos a la escalera EG1 sean Salidas de Planta, es preciso que dispongan de una superficie de evacuación de 25m² en el rellano de las escaleras (Ver apartado ESCALERAS). Se debe eliminar la puerta primera puerta de acceso a la escalera (Ver RECORRIDOS DE EVACUACIÓN).
- (3) Según el CTE, la anchura mínima para escaleras en centro hospitalarios es de 1,40m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o mayores de 90°. (Ver apartado ESCALERAS)
- (4) Las puertas y/o están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (5) La escalera y/o puerta está señalizada mediante señales fotoluminiscentes. Se recomienda que dicha señalización cumpla la norma UNE 23035-2003 y completarla mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 91 de 141

				SALIDAS DE PLA	ANTA – EDIFICIO MATERNAL			
Denominación	SP54	SP56, SP57, SP58	SP46, SP311, SP29, SP110, SPB3	SP59, SP48, SP36, SP313, SP26, SP211, SP18, SP114	SP 46, SP3611, SP29, SP112	SP310	SP116	SPS1
Ubicación	Planta 5 Acceso escalera EM2	Planta 5 Acceso escalera EM3	Plantas 4 a 1 Acceso escalera EM2	Plantas 5 a 1 Acceso escalera EM4	Plantas 4 a Semisótano Arranque escalera EM3	Planta 3 Salida de Cirugía Mayor Ambulatoria	Planta Primera Acceso a EM5	Planta Semisótano Arranque escalera EM3
				D	IMENSIONADO			
Flujo ⁽¹⁾	26	50	33, 62, 40, 28	24, 32, 43, 32, -, 40, 30, 32	33, 62, 40, 28, 47	29	227	45
Ancho real ⁽²⁾ (m)	1,92	1,35	1,10	1,10	1,35	1,45	1,92	1,10
Ancho mínimo (m)	1,05	1,10	1,05	1,05	1,40	1,05	1,40	1,05
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada
L				C	ONSTRUCCIÓN			
Nº de puertas	1	1	1	1	Arranque de la escalera	2	1	Arranque de la escalera
Nº de hojas	2	2, 2, 1	2	2		2+2	2	
Sentido apertura	Exterior	Exterior, interior, exterior	Exterior	Exterior		Exterior	Exterior	
Sist. apertura cierre	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Antipánico		Antipánico	Antipánico	
Señalización	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	No adecuada (2)	No adecuada (3)	Adecuada	Adecuada

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (2) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (1) Para que los accesos a la escalera sean Salidas de Planta, es preciso que dispongan de una superficie de evacuación de 25m² en el rellano de la escalera (Ver apartado ESCALERAS).
- (2) Para que los accesos a la escalera EM3 sean Salidas de Planta, es preciso que la escalera EM3 sea una escalera compartimentada como un sector de incendios (Ver apartados ESCALERAS y SECTORIZACIÓN). En caso de convertir la escalera en una escalera protegida, las salidas de planta se hallarán en los accesos a la misma.
- (3) Para que SP37 sea Salida de Planta, es preciso que el área de Cirugía Mayor Ambulatoria disponga de al menos 2 salidas independientes que no confluyan en ningún sector de incendios hasta el exterior. (Ver apartado RECORRIDOS DE EVACUACION y ESCALERAS).
- (4) Las puertas y escaleras están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias y señalización fotoluminiscente. Se recomienda verificar que las señales fotoluminiscentes de indicación de la salida cumplen la norma UNE 23035-2003.
- (5) La escalera está señalizada mediante señales fotoluminiscentes. Se recomienda que dicha señalización cumpla la norma UNE 23035-2003 y completarla mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 92 de 141

	SALIDAS DE PLANTA – BLOQUE QUIRÚRGICO									
Denominación Ubicación	SP34, SP14, SP13 Plantas 3 y 1 Acceso a EG Sur	SP35, SP24, SP16 Plantas 3 a 1 Acceso a EG Norte	SP36, SP26, SP18 Plantas 3 a 1 Acceso escalera EM4	SP37, SP25, SP19 Plantas 3 a 1 Acceso a EM Sur	SP17 Planta 1 Acceso a Pasillo General-Maternal					
			DIMENSIONADO							
Flujo ⁽¹⁾	43, 30, 30	43, -, 30	43, -, 30	43, -, 30	60					
Ancho real ⁽²⁾ (m)	2,12	2,12	1,05	2,20	2,12					
ncho mínimo (m)	1,05	1,10	1,05	1,05	1,05					
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada					
			CONSTRUCCIÓN							
Nº de puertas	1	1	1	1	1					
Nº de hojas	2	2	1	2	2					
Sentido apertura	Exterior	Exterior, interior, exterior	Exterior	Exterior	Exterior					
Sist. apertura cierre	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Antipánico	Antipánico					
Señalización	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)					
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada	Adecuada					
		III A A A A A A A A A A A A A A A A A A								

- (3) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (4) En caso de haber más de una puerta de paso se coge el ancho real menor (más restrictivo).
- (1) Para que los accesos a la escalera sean Salidas de Planta, es preciso que dispongan de una superficie de evacuación de 25m² en el rellano de la escalera (Ver apartado ESCALERAS).
- (2) Para que los accesos a la escalera EM3 sean Salidas de Planta, es preciso que la escalera EM3 sea una escalera compartimentada como un sector de incendios (Ver apartados ESCALERAS y SECTORIZACIÓN). En caso de convertir la escalera en una escalera protegida, las salidas de planta se hallarán en los accesos a la misma.
- (3) Para que SP37 sea Salida de Planta, es preciso que el área de Cirugía Mayor Ambulatoria disponga de al menos 2 salidas independientes que no confluyan en ningún sector de incendios hasta el exterior. (Ver apartado RECORRIDOS DE EVACUACION y ESCALERAS).
- (4) Las puertas y escaleras están señalizadas mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias y señalización fotoluminiscente. Se recomienda verificar que las señales fotoluminiscentes de indicación de la salida cumplen la norma UNE 23035-2003.
- (5) La escalera está señalizada mediante señales fotoluminiscentes. Se recomienda que dicha señalización cumpla la norma UNE 23035-2003 y completarla mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 93 de 141

ESCALERAS		EI	DIFICIO GENERA	AL	
Código plano	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5
Ubicación	Extremo ESTE del edificio. Va desde P6 a PB (SE20)	Hospitalización. Escalera central Va desde P7 a PSS	Farmacia. Va desde PB a PSS	Extremo OESTE del edificio. Va desde P6 a P2.	Terraza en extremo OESTE del edificio. Va desde P2 hasta PSS a la calle.
Sentido	Descendente	Descendente	_	Descendente	Descendente
evacuación	200011401140			200011401110	2 333.140.110
Salidas que dan a ellas	SP11, SP21, SP31, SP41, SP51, SP61 (1)	SPB2, SP12, SP22, SP32, SP42, SP52, SP62, SP71	-	SP33, SP43, SP53, SP63	SPB1, SP15, SP23,
'		DIMENSIO	ONADO		
Flujo ⁽¹⁾	288	33	-	238	259
Ancho real (m)	1,30	1,30	0,90	1,40	1,40
Ancho mínimo (m)	1,40	1,40	-	1,40	1,40
Evaluación	No adecuada (2)	No adecuada (2)	-	Adecuada	Adecuada
		CONSTRU	JCCIÓN		
Señalización	(5) (6)	(5)	-	(5) (6)	(5) (6)
Protección	Abierta al exterior	Sectorizada (3)	No protegida	Abierta al exterior	Abierta al exterior
Evaluación	Adecuada	Adecuada	(4)	Adecuada	Adecuada
(4) Eluio do no					

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (1) Para que los accesos a la escalera EG1 sean considerados como Salidas de Planta, es preciso que dispongan de una superficie de evacuación de al menos 25m² en el rellano de la escalera. Puesto que la superficie de dicho rellano es inferior a lo requerido, es posible generar un vestíbulo de independencia de dimensiones adecuadas tal y como se ha realizado en el acceso a la escalera EG4, empleando un despacho para conseguir la superficie mínima requerida.
 - La puerta de acceso al vestíbulo de independencia debe ser al menos El_2 30-C5, las paredes El 120 y debe situarse al menos a 3,5m de distancia de la actual puerta de salida a la escalera.
- (2) Según el CTE, la anchura mínima para escaleras en centro hospitalarios es de 1,40m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o mayores de 90°.
- (3) La escalera EG2 no puede considerarse como ESCALERA PROTEGIDA según el CTE ya que, en la planta de salida del edificio (semisótano) la longitud del recorrido de evacuación desde la puerta de salida del recinto de la escalera hasta la salida de edificio más próxima (SE13) es superior a 15m (52m). Además, dicha escalera no cuenta con la ventilación mínima necesaria (ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior de al menos 1m² en cada planta o bien ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire).
 - Al tratarse de una escalera compartimentada como los sectores de incendios (Ver apartado SECTORES DE INCENDIOS) y disponer de una superficie de evacuación suficiente, se consideran Salida de Planta los arranques de la escalera en todas las plantas.
- (4) Esta escalera no se emplea como medio de evacuación vertical (Ver recomendaciones en apartado 3.1 ALMACÉN DE FARMACIA).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 94 de 141

- (5) La escalera está señalizada mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (6) Las puertas de acceso a la escalera están señalizadas como: "SOLO PERSONAL AUTORIZADO". Dicha señalización se debe eliminar y sustituir por un rótulo fotoluminiscente que indique "SALIDA DE EMERGENCIA". En caso de ser necesario que las puertas de acceso a las escaleras permanezcan siempre cerradas se recomienda instalar retenedores conectados a la central de incendios de manera que las puertas permanezcan siempre bloqueadas y, en caso de activarse la alarma de incendios permitan su apertura.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 95 de 141

ESCALERAS	EDIFICIO	O CENTRAL – ANTIG	UA ESCUELA ENFE	RMERÍA					
Código plano	EC1	EA1	EA2	EA3					
Ubicación	Acceso principal Edificio General	Escuela de enfermería Va desde P2 hasta PSS	Acceso norte vestuarios de personal Va desde PSS a PB (SE25)	Acceso sur vestuarios de personal. Va desde PSS al exterior (SE02)					
Sentido evacuación	Descendente	Ascendente/ Descendente	Ascendente	Ascendente					
Salidas que dan a ellas	-	- SP117, SP213		-					
	DIMENSIONADO								
Flujo ⁽¹⁾	150	126	49	320					
Ancho real (m)	2,50	1,25	1,70	2,20					
Ancho mínimo (m)	1,40	1,40	1,40	2,35					
Evaluación	Adecuada	Adecuada	Adecuada (1)	No adecuada (2)					
<u> </u>		CONSTRUCCIÓN							
Señalización	(3)	(4)	(3)	(3)					
Protección	No protegida	No protegida	No protegida	No protegida					
Evaluación	Adecuada	Adecuada							
(1) Fluin de ne	rsonas resultante del total								

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (1) Se debe verificar el cambio de la señalización de evacuación desde el ala norte de vestuarios, desviando el flujo hacia la salida SE03 en lugar de a la escalera EA2, ya que en caso de no ser así, la evaluación de la escalera será NO ADECUADA.
- (2) Según el CTE la capacidad máxima de las escaleras EA3 para una evacuación ascendente de 2,4 m, es de 297 personas. Se debe o bien reducir la capacidad de los vestuarios o bien añadir más salidas al exterior. Ver apartado SALIDAS EXTERIORES.
- (3) La escalera está señalizada mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (4) La escalera está señalizada mediante señales fotoluminiscentes. Se recomienda que dicha señalización cumpla la norma UNE 23035-2003 y completarla mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 96 de 141

ESCALERAS		EDIFICIO MATERNAL								
Código plano	EM1	EM2	ЕМ3	EM4	EM5					
Ubicación	Zona de quirófanos. Va desde P1 (SE23) hasta la calle.	Extremo NORTE del edificio. Va desde P5 hasta PSS	Escalera central. Va desde P5 hasta PSS	Extremo SUR del edificio. Va desde P5 hasta PSS.	Desde P1 hasta PB					
Sentido evacuación	Descendente	Descendente / Ascendente	Descendente / Ascendente	Descendente / Ascendente	Descendente / Ascendente					
Salidas que dan a ellas	SE19, SE20, SE23, SE24	SPB3, SP110, SP27, SP38, SP44, SP54	SPS1, SP112, SP29, SP311, SP46, SP56, SP57, SP58 (1)	SP18, SP114, SP26, SP211, SP36, SP313, SP48, SP59	SP116, SP115					
'	DIMENSIONADO									
Flujo ⁽¹⁾	110	441	291	468	259					
Ancho real (m)	1,60	1,53	1,35	1,61	1,53					
Ancho mínimo (m)	1,40	1,40	1,80	1,40	1,40					
Evaluación	Adecuada	Adecuada	No adecuada (1)	Adecuada	Adecuada					
		CONSTRU	JCCIÓN							
Señalización	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)					
Protección	Abierta al exterior	Protegida	No protegida	Protegida	Protegida					
Evaluación	Adecuada	Adecuada	No adecuada (1)	Adecuada	Adecuada					

- (1) Flujo de personas resultante del total de la ocupación (la más desfavorable), teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo.
- (1) La escalera EM3 se debe compartimentar como los sectores de incendio para que los accesos a dicha escalera sean considerados Salidas de Planta. (Ver apartado SECTORES DE INCENDIOS). Es preciso, además garantizar la ventilación mínima necesaria (ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior de al menos 1m² en cada planta o bien ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y salida de aire) para que se pueda considerar una escalera protegida. En este caso la capacidad de la escalera será de 559 y por tanto adecuada.
- (2) Se debe señalizar el recorrido de evacuación desde la SE24 hasta la escalera EM1 mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.
- (3) La escalera está señalizada mediante bloques autónomos de iluminación de emergencias. Se recomienda complementar dicha señalización mediante señales fotoluminiscentes (que cumpla la norma UNE 23035-2003) de indicación de la salida.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 97 de 141

PUNTOS DE REUNIÓN EXTERIOR

Ubicación

Patio frente al almacén de Farmacia

Personal concentrado

Todas las personas (trabajadores del centro, pacientes y acompañantes) que evacuen por la parte Norte del edificio.





Ubicación

Personal concentrado Todas

Frente a la entrada principal del Hospital Materno – Infantil

Todas las personas (trabajadores del centro, pacientes y acompañantes) que evacuen por la parte Este del edificio.






Ubicación

Personal concentrado

Patio frente a mantenimiento de instalaciones generales

Todas las personas (trabajadores del centro, pacientes y acompañantes) que evacuen por la parte Sur del edificio.







PA-HVC

Revisión: 4

Página 98 de 141

	LUCES DE EMERGENCIA					
Tipo	Alumbrado de Emergencia y Evacuación					
	Aparatos autónomos alimentados permanentemente, que entran en funcionamiento al producirse un fallo en los elementos de protección de los circuitos de alumbrado de servicio, o cuando la tensión en dichos circuitos desciende a valores inferiores al 70% de su tensión nominal.					
Alimentación	El Centro dispone de dos grupos electrógenos de 1000KVA con accionamiento a través de motor de combustión por gasóleo, por lo que en caso de fallo en el suministro eléctrico normal, se dispone de un suministro de emergencia que incluyen la instalación eléctrica de alumbrado y fuerza del hospital. Por tanto, el alumbrado de emergencia y señalización cuenta con una alimentación doble, mas la propia batería interna de los equipos.					
	Los quirófanos disponen de sistemas de alimentación ininterrumpida S.A.I. independientes, situados en una dependencia contigua a éstos, formados por un grupo de acumuladores y un ondulador, con puesta en marcha automática e inmediata, sin interrupción del suministro eléctrico.					
Mantenimiento	No se realiza mantenimiento de las luces de emergencia. (1)					
Evaluación	No adecuada (2)					
Señalización	Asociada a la luminaria (3) (4)					

- (1) Se recomienda la realización, por medio de personal interno, de test trimestrales para verificar el estado de las baterías, ver si se han fundido las bombillas, etc.
- (2) La Antigua Escuela de Enfermería solamente dispone de iluminación de emergencia en los laboratorios de genética. Como mínimo se deberán instalar bloques de iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación y las salidas de emergencia. Se recomienda así mismo, instalar iluminación de emergencia en todas las habitaciones de hospitalización.
- (3) Se recomienda revisar tanto las luces de emergencia como la señalización fotoluminiscente y verificar que la señalización es congruente con los recorridos de evacuación.
- (4) Se recomienda verificar que la señalización fotoluminiscente cumple la norma UNE 23035-2003.



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CHN-B

PA-HVC

Revisión: 4

Página 99 de 141

4.3. <u>MEDIOS</u>	DE PROTECCIÓ	ON CONTRA	A INCENDIOS	<u>S</u>	
EXTINTORES (16)					
Empresa Mantene	edora			ALCA	
EDIFICIO / PLANTA	TIPO	NÚMERO	EFICACIA	SEÑALIZACIÓN	EVALUACIÓN
Sótano	Polvo ABC	2	21A 113B C	(15)	No adecuada (2)
	Polvo ABC	1	43A 183B C		
	CO_2	2	70B		
	CO_2	4	Carro 10kg		
Semisótano	Polvo ABC	2	8A 34B C (1)		No adecuada
	Polvo ABC	13	13A 89B C (1)		(3) (4) (5) (6)
	Polvo ABC	50	21A 113B C		
	Polvo ABC	15	27A 183B C		
	Polvo ABC	16	Carro 25kg		
	CO ₂	8	21B		
	CO ₂	19	34B		
	CO_2	2	55B		
	CO_2	11	70B		
	CO_2	4	89B		
Planta Baja	Polvo ABC	10	13A 89B C (1)		No adecuada
	Polvo ABC	18	21A 113B C		(7) (8)
	Polvo ABC	6	27A 183B C		
	Polvo ABC	1	34A 233B C		
	Polvo ABC	19	Carro 25kg		
	CO_2	5	21B		
	CO_2	7	34B		
	CO_2	1	89B		
	CO_2	3	Carro 10kg		
Edificio General	Polvo ABC	1	8A 34B C (1)		No adecuada
Planta 1	Polvo ABC	1	13A 89B C (1)		(9) (10)
	Polvo ABC	2	21A 113B C		
	Polvo ABC	6	27A 183B C		
	Polvo ABC	4	Carro 25kg		
	CO_2	8	21B		
	CO_2	7	34B		
Pasillo conexión	Polvo ABC	1	8A 34B C (1)		Adecuada
Edificio General – Edificio Maternal	Polvo ABC	1	21A 113B C		



PA-HVC

Revisión: 4

Página 100 de 141

	Polvo ABC	3	27A 183B C	
	Polvo ABC	3	Carro 25kg	
	CO_2	1	21B	
Edificio Maternal	Polvo ABC	4	21A 113B C	No adecuada
Planta 1	Polvo ABC	4	27A 183B C	(11)
	Polvo ABC	9	Carro 25kg	
	CO ₂	1	21B	
	CO_2	3	Carro 10kg	
Edificio General	Polvo ABC	1	13A 89B C (1)	No adecuada
Planta 2	Polvo ABC	3	21A 113B C	(12)
	Polvo ABC	3	27A 183B C	
	Polvo ABC	3	Carro 25kg	
	CO_2	1	21B	
Edificio Maternal	Polvo ABC	1	13A 89B C (1)	Adecuada
Planta 2	Polvo ABC	9	21A 113B C	
	Polvo ABC	4	27A 183B C	
	Polvo ABC	4	Carro 25kg	
	CO_2	3	21B	
	CO ₂	1	70 B	
Cubierta Maternal	Polvo ABC	1	21A 113B C	Adecuada
Planta 2	CO ₂	3	Carro 10kg	
Edificio General	Polvo ABC	2	21A 113B C	Adecuada
Planta 3	Polvo ABC	5	27A 183B C	(13)
	Polvo ABC	2	Carro 25kg	
	CO_2	1	21B	
Edificio Maternal	Polvo ABC	4	21A 113B C	Adecuada
Planta 3	Polvo ABC	3	27A 183B C	
	Polvo ABC	3	Carro 25kg	
	CO ₂	1	21B	
	CO_2	1	70 B	
Edificio General	Polvo ABC	1	13A 89B C (1)	Adecuada
Planta 4	Polvo ABC	3	21A 113B C	
	Polvo ABC	3	27A 183B C	
	Polvo ABC	4	Carro 25kg	
	CO ₂	1	21B	
Edificio Maternal	Polvo ABC	1	8A 34B C (1)	Adecuada
Planta 4	Polvo ABC	1	21A 113B C	
	Polvo ABC	4	27A 183B C	
	Polvo ABC	3	Carro 25kg	
	CO_2	1	21B	
Edificio General Planta 5	Polvo ABC	5	21A 113B C	Adecuada
. Idilla 0	Polvo ABC	2	27A 183B C	
	Polvo ABC	4	Carro 25kg	



PA-HVC

Revisión: 4

Página 101 de 141

Edificio Maternal	Polvo ABC	2	21A 113B C	Adecuada
Planta 5	Polvo ABC	4	27A 183B C	
	Polvo ABC	6	Carro 25kg	
	CO_2	1	70 B	
Edificio General	Polvo ABC	1	13A 89B C (1)	Adecuada
Planta 6	Polvo ABC	3	21A 113B C	
	Polvo ABC	4	27A 183B C	
	Polvo ABC	1	Carro 25kg	
	CO_2	1	21B	
Edificio Maternal	Polvo ABC	4	27A 183B C	Adecuada
Planta 6	CO_2	2	34 B	
Antigua Escuela	Polvo ABC	1	21A 113B C	Adecuada
de Enfermería Planta Baja	Polvo ABC	4	27A 183B C	(14)
Tianta Baja	CO ₂	1	21B	
	CO ₂	1	34 B	
Antigua Escuela	Polvo ABC	2	27A 183B C	Adecuada
de Enfermería Planta 1	CO_2	1	34 B	
Antigua Escuela	Polvo ABC	2	21A 113B C	Adecuada
de Enfermería Planta 2	Polvo ABC	2	27A 183B C	
i iaiila Z	CO_2	1	21B	

Se debe disponer de, al menos un extintor de eficacia mínima 21A 113B C cada 15m de recorrido de evacuación, así como en todas las zonas de riesgo especial (Ver apartado 3.1). En las zonas de riesgo especial alto cuya superficie construida exceda de 500m², además se debe disponer de un extintor móvil de 25kg de polvo ABC o CO₂ por cada 2.500m² de superficie o fracción (Ver apartado 3.1).

- (1) Los extintores de polvo ABC deben ser de una eficacia mínima 21A 113B C. Se recomienda sustituir todos los extintores de eficacia inferior.
- (2) Se debe instalar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C junto a la puerta del archivo de anatomía (Ver apartado 3.1) y otros 2 más en la sala de climatizadores situada junto al centro de transformación.
- (3) Se debe instalar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C junto a la puerta del ropero de Rehabilitación, otro junto a la puerta del almacén de cocina y otro más en el almacén de hemodiálisis (Ver apartado 3.1)
- (4) Se deben instalar al menos 2 extintores de CO₂ de eficacia mínima 89B junto a la puerta de acceso al almacén de botellones de gas a presión y otro junto a la puerta de entrada al depósito de gasoil.
- (5) Se debe instalar un extintor de ABC de eficacia 21A 113B C junto a la Central de Incendios, otro en Radiología en el pasillo frente al acceso a Endoscopias y otro en Anatomía Patológica junto a la puerta de acceso al Procesador.
- (6) Se recomienda desplazar el extintor de polvo ABC situado en Endoscopias entre Endoscopias 2 y 3 y colocarlo entre Endoscopias 3 y 4. De esta manera hay un extintor cada 15m de recorrido de evacuación por el pasillo paralelo a Esterilización.
- (7) Se recomienda instalar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en el pasillo del Laboratorio de Hematología,
- (8) Se debe colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en Consultas Externas en el pasillo junto a Oftalmología, otro en Consultas Externas Maternal junto a la BIE próxima al Box 1,
- (9) Se debe instalar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en cada vestuario de Quirófanos Centrales y otros 2 en Laboratorio Central, en el interior del laboratorio junto a las puertas de acceso. (Ver Apartado 3.1)
- (10) Se recomienda colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en Radiología junto a la puerta de acceso a la Reveladora.
- (11) En Quirófanos Maternales se debe colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en el pasillo de sucio junto a la BIE y otro en control próximo también a la BIE.
- (12) Se debe colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C en el pasillo Norte junto al pulsador.
- (13) Se recomienda desplazar el extintor de polvo ABC situado en el pasillo Norte entre los despachos a la posición donde se encuentra el pulsador en la parte central del pasillo.
- (14) Se recomienda colocar un extintor de polvo ABC de eficacia 21A 113B C junto a la puerta de entrada (SE23).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 102 de 141

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (BIE) (10)						
Empresa Mante	enedora				ALCA	
EDIFICIO / PLANTA		TIPO	NÚMERO	PRESIÓN (kg)	SEÑALIZACIÓN	EVALUACIÓN
Sótano)	45mm	3	>4kg	(9)	No adecuada (1)
Semisótano		25mm	26	>4kg		No adecuada
		45mm	7	>4kg		(2) (3)
Planta Ba	aja	25mm	11	>4kg		No adecuada
		45mm	7	>4kg		(4)
Edificio General	Planta 1	45mm	3	>4kg		No adecuada (5)
Edificio Maternal	Planta 1	25mm	6	>4kg		Adecuada
		45mm	3	>4kg		
Edificio General	Planta 2	45mm	2	>4kg		Adecuada
		25mm	1	3kg		
Edificio Maternal	Planta 2	25mm	3	>4kg		Adecuada
		45mm	3	>4kg		
Edificio General	Planta 3	45mm	3	>4kg		Adecuada
Edificio Maternal	Planta 3	25mm	1	>4kg		Adecuada
		45mm	3	>4kg		
Edificio General	Planta 4	45mm	3	4kg		Adecuada
Edificio Maternal	Planta 4	45mm	3	4kg		Adecuada
Edificio General	Planta 5	25mm	1	>4kg		Adecuada



PA-HVC

Revisión: 4

Página 103 de 141

		45mm	2	>4kg	
Edificio Maternal	Planta 5	45mm	3	>4kg	Adecuada
Edificio General	Planta 6	25mm	1	>4kg	Adecuada
		45mm	2	3,5kg	No adecuada (6)
Edificio General	Planta 7	25mm	0	-	No adecuada (7)
	Planta Baja	45mm	1	>4kg	(8)
Antigua Escuela de Enfermería	Planta 1	45mm	1	>4kg	Adecuada
	Planta 2	45mm	2	>4kg	Adecuada

- (1) No toda la planta está cubierta. Se debe instalar una BIE de 45mm próxima a las escaleras de acceso al Sótano
- (2) La BIE situada en el pasillo de acceso a vestuarios desde mantenimiento está sin revisar.
- (3) La BIE situada en el almacén no está revisada aunque tiene presión suficiente. La BIE situada en el taller de mantenimiento se encuentra oculta tras objetos almacenados y no está revisada (Ver Apartado 3.1)
- (4) Se debe instalar una BIE de 25mm en el vestíbulo de Dirección, Admisión y SSGG y otra en Urgencias próxima a Administración y el puesto de Celadores.
- (5) Se debe instalar una BIE de 25mm en el Quirófano Central, otra en la UCI y otra en el pasillo que une el Edificio General con el Maternal, a la altura de la Capilla.
- (6) La presión de las BIEs es inferior a 4kg. Se debe revisar dicha BIE por medio de la empresa mantenedora.
- (7) La Planta 7 no dispone de BIEs. Se debe instalar una BIE próxima a la escalera EG2.
- (8) Se debe instalar una BIE de 25mm en la Biblioteca.
- (9) Todos los medios de protección contra incendios existentes deben de disponer de señalización fotoluminiscente que cumpla la norma UNE 23035-2003.
- (10) Se recomienda realizar formación periódica de uso de BIEs. Periodicidad recomendada anual.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 104 de 141

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GRUPO DE BOMBEO



El agua a utilizar en las BIEs está suministrada por las conducciones de la Mancomunidad de aguas de la Comarca de Pamplona.

El Complejo Hospitalario de Navarra - B dispone de un grupo de bombeo situado en la Planta Semisótano, en el área de ESTERILIZACIÓN bajo la Sala del Climatizador, aunque dicho grupo que no está operativo.

COLUMNA SECA



Empresa Mantenedora	ALCA		
UBICACIÓN	N° DE SALIDAS Y TIPO	INSTALACIÓN CUBIERTA	
Junto a escalera EG1	2 conexiones siamesas de 70mm	Edificio General – Plantas 6 a Baja	
Junto a escalera EG4	2 conexiones siamesas de 70mm	Eulito General – Flantas C a Baja	
Junto a escalera EM2	2 conexiones siamesas de 70mm	Edificio Maternal – Plantas 5 a Baja	
Junto a escalera EM4	2 conexiones siamesas de 70mm	Euilicio iviaterriai – Frantas 5 a Baja	

Mantener el acceso a las tomas de fachada libre de vehículos aparcados, de manera que se garantice el acceso de los servicios públicos de extinción de incendios.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 105 de 141

RED DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA					
Empresa Mantenedora	(1)				
UBICACIÓN	INSTALACIÓN CUBIERTA				
Planta Semisótano	Parte del almacén de Farmacia				
	Pasillo de acceso a cocina y almacén de Farmacia				
	Parte del archivo				
Planta Baja	Bloque Quirúrgico				
Planta Primera	Nuevos quirófanos y pasillo entre el edificio Maternal y el General				
Planta Segunda	Instalaciones nuevo Bloque Quirúrgico y pasillo entre el edificio Maternal y el General				
Planta Tercera	Nueva UCI del Bloque Quirúrgico y pasillo entre el edificio Maternal y el General				
(1) Se debe revisar la red de rociado	ores por medio de una empresa especializada				

HIDRANTE EXTERIOR						
Empresa Mantenedora	-					
UBICACIÓN	N°					
Avenida de Barañain esquina con Avenida de Navarra 1						
Calle Irunlarrea, cerca de la zona de cafetería						
Según el CTE se debe disponer de un hidrante exterior por cada 10.000m² de superficie total construida situados a menos de 100m de la fachada accesible del edificio. Puesto que el Complejo Hospitalario de Navarra - B cuenta con una superficie construida de aproximadamente 50.000m², se deben instalar al menos 3 hidrantes exteriores más. El hidrante situado en la Calle Irunlarrea debe señalarse adecuadamente.						



PA-HVC

Revisión: 4

Página 106 de 141

ASCENSOR DE EMERGENCIA





Empresa Mantenedora

SCHINDLER

Según el CTE se debe disponer de al menos un ascensor de emergencia en las zonas de hospitalización y tratamiento intensivo cuya altura de evacuación es superior a 15m.

Los 4 ascensores del Edificio General (montacamas y de uso público) y los 3 ascensores del Edificio Maternal (montacamas y de uso público) tienen unas dimensiones de la planta de la cabina superiores a 1,20m x 2,10m y disponen, en la Planta Baja de una llave de USO EXCLUSIVO BOMBEROS. La activación de la llave provoca el envío del ascensor a la planta baja y, mediante la cerradura situada en el interior de cada uno de los ascensores, permite su maniobra exclusivamente desde la cabina.

Evaluación Adecuada

SISTEMA DE MEGAFONÍA		
Empresa Mantenedora		-
UBICACIÓN	TIPO DE ACTIVACIÓN	SE ESCUCHA EN TODA LA INSTALACIÓN

En la actualidad no se dispone de un sistema de megafonía. Según el CTE se debe disponer de un sistema que permita trasmitir instrucciones verbales, en caso de emergencia y que se escuche en toda la instalación.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 107 de 141

CENTRAL DE	INCENDIOS				
Empresa Mant	enedora		SEGURIDAD VIGIL	ANCIA Y C	ONTROL, S.L
UBICACIÓN	SEÑALES ENTRAN	NTES	SEÑALES DE SALIDA	RETARDO	¿Qué ACTIVA?
NODO 0 Planta Semisótano en el pasillo del Litotriptor	Detectores y pulsado incendios.	res de	Señal sonora en la parte de la instalación cubierta por el NODO (Ver tabla a continuación) y señal óptica y sonora en la central general de incendios	NO	Las sirenas de incendios insertadas en el interior de los detectores del NODO.
NODO 2					
Planta Semisótano en el pasillo del Litotriptor	а		и	и	и
NODO 3					
Entrada principal del Edificio Maternal	и		u	и	u
CENTRAL GENERAL DE INCENDIOS Centralita telefónica en Planta Baja	Señal de salida de las centrales anteriores	s 3	Señal óptica en la pantalla indicando el detector / pulsador que se ha activado.	NO	Las sirenas de incendios divididas por NODOS.

SIRENA DE ALARMA DE INCENDIO						
Empresa Mantenedora		SEGURIDAD VIGILANCIA Y CONT	ROL, S.L			
UBICACIÓN	TIPO DE SONIDO	¿CÓMO SE ACTIVA?	SE ESCUCHA EN TODO EL EDIFICIO			
En el interior de los detectores distribuidos por todo el Hospital	Continuo	Manualmente mediante la activación de la central general de incendios o un pulsador. Automáticamente por medio de un detector.	SI (1)			



PA-HVC

Revisión: 4

Página 108 de 141

SISTEMAS	DE DETECCI	ÓN DE IN	CENDIOS (1)		
Empresa Mantenedora		SEGURIDAD VIGILANCIA Y CONTROL, S.L			
NODO	BUCLE		ZONA CUBIERTA (2)	¿QUÉ ACTIVA?	
NODO 0	LAZO 1		Vestuarios Generales	Sirenas de alarma de incendios situadas en el interior de los detectores del NODO 0.	
			Almacén General	Señal en central de incendios situada en planta Semisótano en el pasillo del Litotriptor.	
			Lencería	Señal en central general de incendios	
	LAZO 2		Sótano máquinas de frío	modified	
			Anatomía Patológica		
	LAZO 3		Edificio General P4		
			Edificio General P5		
			Edificio General P6		
	LAZO 4		Edificio General P2		
			Edificio General P3		
NODO 2	LAZO 1		Farmacia	Sirenas de alarma de incendios situadas en el interior de los detectores del NODO 2.	
			Rehabilitación	Señal en central de incendios situada en planta Semisótano en	
			Sótano Pintores	el pasillo del Litotriptor. Señal en central general de	
		[Despachos Mantenimiento	incendios	
			Consultas Polivalentes		
		Sa	ıla Máquinas Climatizadores		
			Hall ascensores		
			Cocina		
			SS Maternal		
			Pasillo y Litotriptor		



PA-HVC

Revisión: 4

Página 109 de 141

LAZO 2 Consultas Externas

Urgencias General

Hematología

Urgencias General

Sala Despertar

Quirófanos Urgencias

Consultas externas maternales

LAZO 3 Antiguo Hospital Día Hematología

Farmacia

Laboratorio Urgencias

Pasillo Hall General

Despachos Direcciones

Hall Ascensores Maternal

Urgencias Pediatría y Ginecología

Cafetería

Atención al Paciente y SSGG

Centralita teléfonos

LAZO 4 Radiología

Hall Ascensores

Pasillo Capilla

Laboratorio Central

UCI.

Quirófano Central

Hall ascensores



PA-HVC

Revisión: 4

Página 110 de 141

Sirenas de alarma de incendios situadas en el interior de los NODO 3 LAZO 1 detectores del NODO 3. Señal en central de incendios LAZO 2 Quirófano maternal situada en planta Baja en la entrada principal del Edificio Hospitalización Maternal P1 Maternal Señal en central general de LAZO 3 Hospitalización Maternal P2 incendios Quirófano infantil Hospitalización Maternal P3 Cirugía Mayor Ambulatoria BUCLE 4 Gases médicos y Grupos electrógenos Edificio General P5 Hospitalización Maternal P4 **BUCLE 5** Pasillo esterilización Endoscopias Esterilización **BUCLE 6 BUCLE 7** Hemodiálisis Radiología (Planta Semisótano) **BUCLE 8** UCI Pediátrica **Paritorios** Neonatología

- (1) Se deben retirar todos los detectores de incendios antiguos que se encuentran inutilizados.
- (2) La Planta 7 del Edificio General y la Planta 6 del Edificio Maternal no cuentan con detectores de incendio.

Antigua Escuela de Enfermería P Baja, P1 y P2



PA-HVC

Revisión: 4

Página 111 de 141

PULSADORES DE ALARMA DE INCENDIOS (1)

SEGURIDAD VIGILANCIA Y CONTROL, S.L **Empresa Mantenedora** INSTALACIÓN CUBIERTA **EDIFICIO** NÚMERO SEÑALIZACIÓN ¿QUÉ ACTIVA? Conjunto de la (3) Sirena de alarma de Sótano 5 instalación (2) incendios insertada en el interior de los detectores del Semisótano 40 NODO correspondiente. Planta Baja 24 Edificio General P1 12 Edificio Maternal P1 10 Edificio General P2 8 Edificio Maternal P2 10 Edificio General P3 Edificio Maternal P3 Edificio General P4 Edificio Maternal P4 7 Edificio General P5 Edificio Maternal P5 Edificio General P6 6 Edificio Maternal P6 (1) Edificio General P7 (1)

- (1) Se deben retirar todos los detectores de incendios antiguos que se encuentran inutilizados
- (2) La Planta 7 del Edificio General y la Planta 6 del Edificio Maternal no cuentan con pulsadores.
- (3) Todos los medios de protección contra incendios existentes deben de disponer de señalización fotoluminiscente que cumpla la norma UNE 23035-2003.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 112 de 141

Empresa Mante	nedora – Sal	a calderas	ILA	NOR (1)
Empresa Mante	nedora – Cod	cinas	MATA	CHANA (1)
INSTALACIÓN CUBIERTA	TIPO	Nº DETEC.	¿DÓNDE MANDA SEÑAL?	¿QUÉ ACTIVA?
Cocina cafetería	Gas natural	2	Central de detección de gas natural ubicada sobre la puerta de acceso a la cafetería del público más próxima a la Salida SE14.	Activa alarma óptica en la central de gas, en caso de que el valor detectado esté por encima del 50% del LIE del gas Natural cierra automáticamente la válvula de corte de alimentación de gas a la cocina.
Cocina hospital	Gas natural	2	Central de detección de gas natural ubicada en el interior de la cocina próxima a la zona de cocción. (2)	Activa alarma óptica en la central de gas, en caso de que el valor detectado esté po encima del 50% del LIE del gas Natural cierra automáticamente la válvula de corte de alimentación de gas a cocina. Activa alarma óptica en la central de gas, en caso de que el valor detectado esté po
Sala de calderas en Planta 6 Edificio Maternal	Gas natural	2	Central de detección de gas natural ubicada en vestíbulo de independencia. (2)	encima del 50% del LIE del gas Natural cierra automáticamente la válvula de corte de alimentación de gas a la sala de calderas.
				En el interior de la sala, junto a la puerta de entrada existe una seta de paro de emergencia de las calderas.
Reproducción Asistida	Oxígeno	4	Central de detección de gas natural ubicada en recepción Reproducción Asistida (2)	Activa alarma óptica en la central de gas, en caso de que el valor detectado esté por encima de un valor especificado del % del LIE del oxígeno Además en función del detector activado cierra automáticamente la válvula de corte, y/o activa los detectores luminosos y sonoros presentes en las salas.

(2) Se recomienda llevar la señal de la central de gas a CENTRALITA en Planta Baja, donde se encuentra la central

general de incendios.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 113 de 141

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO (1)				
Empresa Mantenedora			(2)	
UBICACIÓN	INSTALACIÓN CUBIERTA	AGENTE EXTINTOR	¿CÓMO FUNCIONA?	
Cocina cafetería	Las 2 zonas de cocción	Líquido químico (solución acuosa de acetato de potasio)	Al registrar altas temperaturas, los tanques se presurizan, y el agente químico se descarga, suprimiendo las llamas inmediatamente, enfriando la superficie, y generando una espuma jabonosa que apaga el fuego, enfría las grasas e impide la liberación de vapores inflamables y evita así el riesgo de reactivación del incendio.	
			También es posible la activación manual mediante pulsador situado próximo a la zona de cocción.	
(1) Se recomienda contactar con las empresas instaladoras para recibir formación acerca del funcionamiento de los equipos.				
	instalador para realizar el mantenimiento periódico de la instalación.			
` '			recomienda no permanecer en la sala hasta que se	

4.4. MEDIOS DE PRIMEROS AUXILIOS		
	Botiquín	
Ubicación	(1)	
Señalización	(2)	
Evaluación contenido conforme RD 486/1997	(3)	
(1) Se recomienda instal	lar botiquines en las Plantas de Hospitalización en Control de Enfermería, en ambas cocinas,	

- (1) Se recomienda instalar botiquines en las Plantas de Hospitalización en Control de Enfermería, en ambas cocinas, vestuarios de personal, secretaría de Anatomía Patológica, Despacho de Mantenimiento, laboratorio central y en el laboratorio de genética.
- (2) Señalización de los botiquines.
- (3) Verificar que se realizan las inspecciones del contenido de los botiquines (Inspección por parte del Servicio de Prevención) y que contienen todo lo reflejado en el RD486/1997.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 114 de 141

4.5. MEDIOS HUMANOS

En el apartado 6.2 se listan y especifican los diferentes grupos de actuación en emergencia, así como su composición y funciones a realizar durante la misma.

4.6. PLANOS

	DENOMINACIÓN
1	Medios de Protección Contra Incendios – Planta Sótano
2	Medios de evacuación – Planta Sótano
3	Medios de Protección Contra Incendios – Planta Semisótano
4	Medios de evacuación – Planta Semisótano
5	Medios de Protección Contra Incendios – Planta Baja
6	Medios de evacuación – Planta Baja
7	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 1
8	Medios de evacuación – Planta 1
9	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 2
10	Medios de evacuación – Planta 2
11	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 3
12	Medios de evacuación – Planta 3
13	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 4
14	Medios de evacuación – Planta 4
15	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 5
16	Medios de evacuación – Planta 5
17	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 6
18	Medios de evacuación – Planta 6
19	Medios de Protección Contra Incendios – Planta 7
20	Medios de evacuación – Planta 7

Los planos se encuentran en el Anexo 3.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 115 de 141

5. CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

5.1. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

Las empresas mantenedoras de las instalaciones de riesgo están reflejadas dentro del Capítulo 3 – Riesgos por equipos e instalaciones.

El mantenimiento y las inspecciones se realizan conforme a su normativa específica y son registradas y guardadas por el personal del centro en sus oficinas.

5.2. MANTENIMIENTO MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Conforme al Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, publicado en el BOE nº 298 del martes 14 de diciembre de 1.993, y la Orden del 16 de Abril de 1998, los medios materiales de protección contra incendios se someten al programa mínimo de mantenimiento que se establece a continuación.

Las operaciones de mantenimiento para el <u>nivel 1</u> podrán ser efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.

Las operaciones de mantenimiento para el <u>nivel 2</u> serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 116 de 141

TABLA I: Tabla I modificada por la Orden de 16 de abril de 1998.

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación.

Equipo o Sistema	Cada Tres Meses	Cada Seis Meses
Extintores de incendio	Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,	
Bocas de incendio equipadas (BIE).	manguera, etc.). Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.	
Sistemas automáticos de detección de incendios.	Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).	
Sistema manual de alarma de incendios.	Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).	



PA-HVC

Revisión: 4

Página 117 de 141

TABLA II: Tabla II modificada por la Orden de 16 de abril de 1998.

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios.

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada.

Equipo o Sistema	Cada Año	Cada cinco años
Bocas de incendio equipadas (BIE).	Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.	La manguera debe se sometida a una presión d prueba de 15 kg/cm².
Sistemas automáticos de detección de incendios.	Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.	
Sistema manual de alarma de incendios.	Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.	



PA-HVC
Revisión: 4
Página 118 de 141

6. CAPITULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6.1. <u>Identificación y clasificación de las emergencias</u>

En función del tipo de riesgo y gravedad:

- Incendio
- Aviso de bomba

En función de la ocupación y medios humanos:

- Evacuación de pacientes y trabajadores
- Accidente laboral grave

6.2. <u>Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo</u> <u>los procedimientos de actuación en caso de emergencia</u>

6.2.1. Director de la emergencia (DE)

Es el encargado de dirigir y coordinar todas las actuaciones encaminadas a solventar la emergencia. Se coordinará con los miembros del Equipo de Apoyo para dirigir sus tareas cuando sea preciso. Su misión será la de organizar las actuaciones a realizar para la correcta gestión de la emergencia. Asumirá el mando de la emergencia cuando el Plan de Autoprotección se active. Contará con el asesoramiento del Comité de Emergencias para realizar estas tareas.

Las personas designadas para esta función se indican a continuación:

HORARIO	CARGO	SUSTITUTO
Lunes a Viernes 8h a 15h	Director del Centro	Director Médico
Resto horarios	Jefe de Guardia *	-

^{*}Centralita notificará la emergencia al Director del Centro por si estima conveniente acudir.



PA-HVC
Revisión: 4
Página 119 de 141

6.2.2. Comité de Emergencias (CE)

Este recurso estará disponible cuando lo establezcan los protocolos de actuación en caso de emergencia previstos en el Plan de Autoprotección.

Su misión será apoyar y asesorar al Director de la Emergencia con el fin de conseguir una correcta gestión de la emergencia. El carácter de este Comité es pluridisciplinar y ejecutivo, por lo que estará compuesto por mandos de diferentes departamentos, tales como Mantenimiento, Servicios Generales, Servicios Médicos y Enfermería. Las personas designadas para esta función se indican a continuación:

HORARIO	CARGO	SUSTITUTO
	Director de Enfermería	Jefe Área Enfermería
Lunes a Viernes 8h a 15h	Director Admón. y SSGG	Director de Personal
Lunes a vieines on a 1511	Jefe de Servicio Mantenimiento	Jefe de Unidad Manten.
	Jefe de Celadores	Encargado de celadores
Resto horarios	Se notificará la emergencia al Director del Centro por si estima conveniente acudir al Centro o valora la necesidad de convocar a componentes del Comité de Emergencias	

6.2.3. Centro de Control (CC)

Las personas del Centro de Control serán las encargadas de recibir las llamadas relacionadas con la emergencia y de convocar a los recursos en base a los procedimientos establecidos. Actuarán bajo las órdenes del Director de Emergencia o de quien éste designe.

El Centro de Control está constituido por el personal que atiende la Centralita. Debido a la importancia del Centro de Control para el correcto funcionamiento de los procedimientos de actuación previstos en el Plan de Autoprotección, el Centro se organizará de forma que nunca quede vacante este puesto.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 120 de 141

6.2.4. Equipo de primera intervención (EPI)

Estará formado por todo el personal del Centro, ya que el EPI es el encargado, por su proximidad a la emergencia, de realizar las primeras acciones destinadas a controlar, reducir y eliminar en la medida de lo posible, las causas que originan la emergencia o mitigar sus consecuencias. Las funciones principales de este equipo, según los procedimientos de actuación, son:

- Colaborar en la prevención de las emergencias previsibles y en el mantenimiento de los medios materiales de actuación.
- Dar la alarma de la emergencia o confirmarla cuando se les requiera desde el Centro de Control.
- Manejar extintores.
- Colaborar en la evacuación y en aquellas tareas que les encomiende el Director de la Emergencia o quien este designe.

6.2.5. Equipo de apoyo (EA):

Estará formado por el personal de mantenimiento y el personal de seguridad. Sus funciones, bajo las órdenes del Director de la Emergencia o de quien este designe, serán las siguientes:

- Apoyar al Equipo de Primera Intervención.
- Apoyar a las ayudas exteriores de apoyo cuando lo soliciten.
- Dirigir las ayudas exteriores hasta el lugar de la emergencia.
- En caso de atender a un herido deben saber lo que NO hay que hacer con él.

Las funciones específicas del personal de mantenimiento serán:

 Confirmar alertas automáticas según el procedimiento de actuación establecido.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 121 de 141

- Utilizar las Bocas de Incendio Equipadas o los Equipos de Respiración Autónomos con las debidas garantías de seguridad.
- Levar a cabo actuaciones de tipo técnico, como por ejemplo:
 - Cortar llave de paso de gases medicinales.
 - Cortar el suministro de combustible de alimentación a las calderas.
 - Parar calderas.
 - Parar bombas de recirculación.
 - Parar climatizadores, así como los grupos frigoríficos y elementos complementarios (bombas, torres, etc.).
 - Puesta en marcha grupo electrógeno fijo o portátil.
 - Desconexión energética selectiva de ciertos servicios.
 - Reposición de servicios básicos tras la emergencia.
 - Cualquier otra actuación técnica que se precise para el control de la emergencia.

Las funciones específicas del personal de seguridad serán:

- Despejar la vía de entrada y salida del Centro. Procurarán impedir que se aglomeren vehículos en las proximidades de los accesos, para permitir la llegada de las ayudas exteriores.
- Impedir el paso al Centro de personas o vehículos ajenos a la emergencia.
- Paralizar ascensores en planta baja.
- Apertura de las puertas de acceso a los edificios, en previsión de una posible evacuación.
- Cualquier otra actuación que se precise para el control de la emergencia.

6.2.6. Equipo de primeros auxilios (EPA):

Formado por el personal sanitario del Servicio de Urgencias y encargado de atender a los posibles heridos provenientes del siniestro o de acudir a zonas con pacientes ingresados para colaborar en las labores de evacuación y/o atención, especialmente en áreas críticas como quirófanos y U.C.I.



PA-HVC
Revisión: 4
Página 122 de 141

6.2.7. Equipo de evacuación (EE):

Formado por todo el personal sanitario del Centro que trabaje en zonas con pacientes. Será el encargado del traslado y evacuación de los pacientes del área afectada por el siniestro. Estos equipos se organizan por zonas y contarán con un Responsable de Evacuación que será:

HORARIO	CARGO
Lunes a Viernes 8h a 15h	Jefa Unidad Enfermería (En su ausencia, Jefa de Área o quien ella designe)
Resto horarios	Jefa de Guardia

Las funciones principales de este equipo serán:

- Garantizar la transmisión de la alarma a todos los pacientes de su zona.
- Asegurar una evacuación ordenada de su zona según el procedimiento de evacuación establecido.
- Dar aviso de posibles ausencias detectadas después de la evacuación.

6.3. Procedimiento de actuación en caso de incendio

La actuación en caso de incendio englobará las siguientes fases:

- ✓ Detección del incendio y activación del procedimiento de actuación.
- ✓ Actuación de los Equipos del Centro
- ✓ Actuación de los Bomberos.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 123 de 141

6.3.1. Detección del incendio y activación del procedimiento de actuación

Un incendio puede ser detectado por:

- Detectores automáticos de incendio, que envían una señal de alerta a la
 Central de Detección de Incendios ubicada en el Centralita del Hospital.
- Por una persona, comunicándolo mediante:
 - a) Pulsadores de alarma, que se reflejan en la Central de Detección.
 - b) Por teléfono interno al Centro de Control o de viva voz.

El Procedimiento de Actuación en caso de Incendio se activará con cualquiera de estas notificaciones.

6.3.2. Actuación de los Equipos del Centro

6.3.2.1. Actuación del Equipo de Primera Intervención (EPI)

La persona (o personas) que localiza el incendio empezará a actuar como Equipo de Primera Intervención (EPI). En primer lugar **avisarán** de la existencia del incendio, si todavía no ha sido comunicado, llamando al Centro de Control, y procederán a apagarlo utilizando un extintor, sin correr riesgos innecesarios. **SÓLO** se debe proceder a apagar un incendio si:

- El incendio se encuentra en su inicio.
- Hay posibilidad de situarse entre el fuego y la puerta de salida, sin quedar bloqueado por las llamas.
- Se cuenta con el medio extintor adecuado y se tiene conocimiento de su uso.

En caso contrario, procederá a evacuar la zona como se indica en el procedimiento de actuación en caso de evacuación descrito en este Capítulo y siguiendo primeramente estas pautas:

 Abandonar el local donde se encuentra el incendio, asegurándose de que no queda nadie en su interior.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 124 de 141

- Cerrar la puerta del local y si es posible también las ventanas para confinar el fuego.
- Señalizar el lugar del incendio, colocando un extintor frente a la puerta cerrada o cualquier otro objeto que pueda servir de referencia para los equipos de intervención.

6.3.2.2. Actuación del Centro de Control

La actuación del Centro de Control se incluye en el Anexo 1.

6.3.2.3. Actuación del Equipo de Apoyo (EA)

La actuación del Equipo de Apoyo se incluye en el Anexo 1.

6.3.2.4. Actuación de los Equipos de Evacuación

Los equipos de evacuación actuarán bajo las órdenes del Responsable de la Evacuación y conforme a lo establecido en el procedimiento de evacuación de cada zona, tal y como se indica en el procedimiento de actuación en caso de evacuación descrito en este Capítulo.

6.3.2.5. Actuación del Director de la Emergencia y del Comité de Emergencias

Una vez recibida la notificación del incendio, el Director de la Emergencia y los miembros del Comité de Emergencias acudirán a la zona afectada. El Director de Emergencia distribuirá a los miembros en función de sus competencias y conocimientos para realizar las funciones que estime necesarias para resolver la emergencia.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 125 de 141

6.3.3. Actuación de los Bomberos

La persona o personas designadas por el Director de la Emergencia esperarán en la entrada del Centro la llegada de los Bomberos para indicarles la localización del incendio, si hay personas en el interior de la zona afectada y para colaborar con ellos en todo lo que precisen. El criterio prioritario es facilitar la rápida y eficaz actuación de los Bomberos. Para ello:

- A) Disponen de calzadas de acceso a las puertas de acceso principal.
- B) Existen planos de distribución por planta, con los siguientes datos:
 - · Indicación del servicio y utilización.
 - · Localización de los medios de protección.
 - · Ubicación de cuadros eléctricos principales.

De estos planos existe una copia encuadernada en una carpeta que estará ubicada en el Centro de Control y que será entregada por el Director de Emergencia al Mando de los Bomberos.

Con la llegada de los Bomberos, éstos asumen el mando y el personal de los Equipos queda bajo sus órdenes, previo consentimiento del Director de la Emergencia.

6.3.4. Fin de la emergencia

Una vez sofocado el incendio, el Director de Emergencia decidirá, con la ayuda del Comité de Emergencias, las actuaciones a adoptar en función de los daños. El Comité de Crisis designará a una o varias personas para que realicen la investigación del suceso, según lo establecido en el Plan de Autoprotección y se informará de los resultados de la misma en el Comité de Autoprotección.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 126 de 141

6.4. Procedimiento de actuación en caso de amenaza de bomba

Las actuaciones a realizar cuando se reciba una amenaza de bomba serán las siguientes:

- 1. La persona que reciba la llamada de aviso de bomba llamará al Centro de Control para dar el aviso.
- 2. La persona del Centro de Control:
- Avisará al Director de la Emergencia para que éste decida las actuaciones a realizar y los medios y personas a movilizar.
- Cumplimentará la ficha de recogida de datos incluida en el Anexo 2.

Una vez terminada la emergencia, el Director de la Emergencia convocará al Comité de Autoprotección para decidir las actuaciones a adoptar en función de los daños, si los hubiera.

6.5. Procedimiento de actuación en caso de evacuación

Para que una evacuación sea verdaderamente eficaz hay que partir de dos premisas fundamentales:

- Que sea ordenada.
- Que se sigan vías preestablecidas.

Es imprescindible impedir el pánico. El personal debe mantenerse tranquilo. Para ello, es necesario tener a todos los empleados formados y entrenados en la evacuación. Todo el personal que trabaje en el edificio deberá conocer las siguientes instrucciones para la evacuación:



PA-HVC

Revisión: 4

Página 127 de 141

Instrucciones para el personal sin pacientes a su cargo

- 1. Tras realizar las actuaciones como Equipo de Primera Intervención y en caso de no controlar el incendio, o si se produce una emergencia que obligue a la evacuación, proceda como se indica a continuación.
- 2. Apague todos los equipos eléctricos que estén bajo su responsabilidad si es posible.
- 3. No se entretenga recogiendo sus objetos personales.
- 4. Deje cerradas las puertas y ventanas tras su paso, asegurándose que no queda nadie en el interior del recinto. No cierre con llave.
- 5. Debe mantener la calma en todo momento (controle reacciones nerviosas), no grite y sobre todo no corra, ya que una caída puede obstaculizar el camino de evacuación y la aglomeración y caída de otras personas con graves consecuencias.
- 6. Durante la evacuación, no retroceda para buscar a otras personas u objetos, ya que entorpecería la evacuación.
- 7. Si existiera humo abundante, camine agachado y cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo u otro tipo de prenda.
- 8. Si se prendiese la ropa, tírese al suelo y ruede. No corra, ya que si lo hace activará más el fuego.
- 9. Abandonado el edificio, diríjase al punto de reunión más próximo, para poder detectar posibles ausencias (ver tríptico informativo del Centro para conocer a que punto de reunión se debe acudir). No abandone el punto de reunión hasta que se dé la orden expresa. Espere instrucciones.
- 10. Si por alguna razón no pudiera llegar a zona segura, deberá comunicarlo:
 - · Si es posible, al Centro de Control, quien se encargará de informar sobre su situación.
 - · Si no es posible, hágalo a través de las ventanas.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 128 de 141

Instrucciones para el personal con pacientes a su cargo

En las plantas donde existan pacientes, la evacuación será realizada por el Equipo de Evacuación siguiendo las instrucciones del Responsable del Equipo de Evacuación. La evacuación de los pacientes se realizará según lo establecido en el procedimiento de evacuación de cada zona, recogido en las Fichas de Actuación para Equipos de Evacuación (se incluyen en el **Anexo 4**).

En caso de duda, se obedecerá al siguiente orden de prioridad:

- 1º Enfermos que puedan desplazarse por sí mismos.
- 2º Enfermos que no puedan valerse por sí mismos alejados de la zona de salida.
- 3º Enfermos que no puedan valerse por sí mismos cercanos a la zona de salida.

6.6. Procedimiento de actuación en caso de accidente grave

Se considera un accidente grave aquel accidente ocurrido en las instalaciones del Centro, que por su naturaleza, necesite una intervención urgente para evitar consecuencias para los usuarios del centro o en el que se precise atender a personas lesionadas de gravedad o rescatarlas de la zona accidentada. No se incluye en este concepto los sucesos ocurridos con pacientes que vengan derivados de su estado clínico.

Ejemplos de estos accidentes son: caídas desde altura, derrames de productos químicos peligrosos, explosiones de instalaciones de servicio, fugas de gases medicinales.

Las actuaciones a realizar cuando se detecte un accidente grave serán las siguientes:

1. La persona que detecte el accidente grave llamará al Centro de Control para dar el aviso.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 129 de 141

2. La persona del Centro de Control avisará al Director de la Emergencia para que éste decida las actuaciones a realizar y los medios y personas a movilizar.

Una vez terminada la emergencia, el Director de la Emergencia convocará al Comité de Autoprotección para decidir las actuaciones a adoptar en función de los daños, si los hubiera.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 130 de 141

7. CAPITULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR

Debido a la actividad del Complejo Hospitalario de Navarra - B y al riesgo asociado al mismo, no es necesaria la integración del presente Plan de Autoprotección en uno de ámbito superior.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 131 de 141

8. <u>CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN</u>

8.1. <u>Identificación de el/los responsable/s de la implantación</u>

A continuación se establecen la estructura organizativa y las responsabilidades respecto a la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, con el objetivo de garantizar que se encuentra permanentemente actualizado y operativo.

8.1.1. Comité de Autoprotección

Las funciones y responsabilidades del Comité de Autoprotección son:

- Planificar las inversiones de todo orden a realizar para la mejora de la seguridad y condiciones de protección contra incendios y evacuación.
- Verificar que se cumplen las revisiones de los medios de extinción y evacuación reglamentariamente exigidas.
- Revisar y aprobar el Plan de Autoprotección.
- Planificar la formación contemplada en el Plan de Autoprotección para su correcta implantación y mantenimiento.
- Planificar y evaluar la ejecución de simulacros de emergencia y de evacuación.
- Debatir los análisis de las emergencias que se realicen para adoptar decisiones encaminadas a evitar su repetición o a revisar aspectos del Plan que deban mejorarse.

El Comité de Autoprotección será designado por el Director del Centro. A título orientativo se adjunta la siguiente constitución:

- Director del Comité: Director del Centro
- Secretario del Comité: Director Administración y Servicios Generales



PA-HVC

Revisión: 4

Página 132 de 141

Vocales:

Director de Enfermería

Director de Personal

Jefe de Sección de Mantenimiento

Jefe de Sección de Servicios Generales

Jefe de Servicio de Urgencias

Jefe de Unidad de Urgencias

Jefe de Sección de Medicina Preventiva

Delegado de Prevención (representante sindical)

Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

El Comité de Autoprotección se reunirá como mínimo una vez al año. También podrá reunirse a petición de su Director o a petición fundamentada y escrita de dos o más de sus componentes.

8.1.2. Director del Comité de Autoprotección

El Director del Comité de Autoprotección es el máximo responsable de que el Centro cuente con un Plan de Autoprotección actualizado y operativo, adoptando las decisiones que considere oportunas. Por este motivo, esta función corresponderá al Director del Centro.

Sus responsabilidades serán las de liderar la implantación del Plan de Autoprotección y coordinar las acciones necesarias para la revisión y mantenimiento del Plan. Para ello convocará las reuniones del Comité de Autoprotección que considere necesarias, fijando el orden del día de cada una de ellas. Durante las reuniones del Comité, liderará la reunión y sancionará las decisiones que se adopten según su criterio.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 133 de 141

8.1.3. Secretario del Comité de Autoprotección

El Secretario del Comité de Autoprotección será designado por el Director del Comité eligiendo a uno de los miembros del Comité de Autoprotección. Asumirá las tareas que le indique el Director y sus responsabilidades como mínimo serán:

- Realizar las convocatorias del Comité de Autoprotección a requerimiento del Director del Comité de Autoprotección.
- Levantar las actas de las reuniones.
- Mantener actualizada la documentación del Plan de Autoprotección, remitiendo las modificaciones que se realicen a todas las personas que tengan una copia controlada del Plan de Autoprotección.

8.1.4. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Las responsabilidades del SPRL son las de prestar apoyo y asesoramiento al Comité de Autoprotección y especialmente a su Director, para la correcta implantación, mantenimiento y revisión del Plan.

Por este motivo, al menos un Técnico de este Servicio formará parte del Comité de Autoprotección y colaborará en la planificación y ejecución de las acciones formativas, en los simulacros y en el análisis de las emergencias que se produzcan, a requerimiento del Director del Centro.

8.1.5. Empleados del Centro

Según la legislación vigente, todos los trabajadores están obligados a participar en los Planes de Autoprotección de su centro de trabajo (Ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil y Norma Básica de Autoprotección) y cumplir con las medidas de emergencia adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).



PA-HVC

Revisión: 4

Página 134 de 141

8.2. <u>Programa de formación y capacitación para el personal con capacitación</u> activa en el Plan de Autoprotección

El programa formativo necesario para capacitar al personal en cada una de las funciones que se describen en el Plan, será diseñado desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que adecuará los contenidos a las características del personal y del Centro, homogeneizando la formación respecto a la impartida en otros Centros. Este programa formativo deberá ser aprobado por el Comité de Autoprotección.

A continuación se dan los criterios generales a seguir respecto a la capacitación que se debe dar en función de cada nivel.

8.2.1. Formación para todo el personal del centro (EPI)

Todo el personal del Centro deberá recibir una formación básica sobre prevención de incendios, evacuación y actuación como Equipo de Primera Intervención, de tal forma que le permita actuar correctamente en situaciones de emergencia y evacuación del edificio. En cada una de las sesiones se explicarán los siguientes aspectos:

- Organización del Plan de Autoprotección.
- Prevención de Incendios.
- Lucha contra el fuego.
- Evacuación.

En el Anexo 5 se incluye el tríptico informativo que se entrega a todos los trabajadores, con información general sobre el Plan de Emergencia.

8.2.2. Formación para el personal del Equipo de Apoyo

El programa formativo para el personal que constituye el Equipo de Apoyo, dará a conocer a sus miembros las misiones que se les encomiende en el Plan y las



PA-HVC

Revisión: 4

Página 135 de 141

técnicas para la prevención y actuación en caso de incendio. En este sentido se impartirán conocimientos al personal de mantenimiento sobre:

- Causas del fuego, su desarrollo y propagación.
- Efectos peligrosos de los productos de la combustión.
- Materiales combustibles e inflamables.
- Equipos y sistemas de lucha contra incendios.
- Técnicas de extinción.
- Consignas de actuación para extinción, auxilio y evacuación.
- Colaboración a prestar a las ayudas exteriores de apoyo.

8.2.3. Formación para responsables de la dirección de autoprotección (Jefe de Emergencia y Comité de Emergencia).

Las personas designadas para estas funciones recibirán formación básica en dirección de Autoprotección, contemplando los siguientes temas:

- Instalaciones de protección con que cuenta el edificio.
- Organización para la emergencia.
- Dirección de Autoprotección.
- Dirección de evacuaciones.
- Investigación de siniestros.

8.2.4. Personal de Centralita

Las personas que ocupen el puesto de Centralita deberán recibir la formación en base a los procedimientos específicos de actuación para este puesto (recepción de la alarma, activación de los recursos disponibles y gestión de llamadas relacionadas con la emergencia).



PA-HVC Revisión: 4

Página 136 de 141

8.3. Programa de información general para los usuarios y visitantes

Los usuarios del Centro disponen de la siguiente información sobre las medidas de autoprotección y las pautas de evacuación a seguir:

- Planos informativos tipo "usted está aquí", en las habitaciones de pacientes ingresados, tras la puerta de entrada.
- Paneles informativos de localización y vías de evacuación en la parte central de los pasillos de las plantas de hospitalización.
- Señalización fotoluminiscente de las vías de evacuación en todo el edificio.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 137 de 141

9. <u>MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN</u>

9.1. Programa de reciclaje de formación e información

Todo el personal que se incorpore al Centro deberá recibir formación en materia del Plan de Autoprotección, en función del las tareas que tiene asignadas por el puesto que ocupe.

El Equipo de Apoyo, los Equipos de Evacuación y el personal del Centro de Control deberán recibir una formación continuada, con el fin de que mantengan sus conocimientos permanentemente actualizados.

Para llevar a cabo estas actuaciones el Comité de Autoprotección establecerá un programa de formación anual que se integrará dentro del Programa de Formación en Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O.

9.2. Programa de ejercicios y simulacros

La precisión y fiabilidad del Plan de Autoprotección sólo se evaluará, aparte de en una emergencia real, mediante la realización de simulacros periódicos, que además de servir de entrenamiento a los miembros de los equipos de emergencia, permiten la adaptación de las demás personas a este tipo de situaciones y el perfeccionamiento constante de los conocimientos aprendidos y del procedimiento de actuación.

Se definen los siguientes niveles de simulacros en función de su complejidad:

 Nivel 1: Simulacros de activación del plan: involucrarán fundamentalmente a Centralita y Equipos de Apoyo. Básicamente consisten en verificar si funciona correctamente la cadena de activación de los procedimientos de actuación.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 138 de 141

- **Nivel 2:** Simulacro de conato de incendio con aviso previo a la zona involucrada de la fecha y turno de realización.
- **Nivel 3:** Simulacro de conato de incendio sin aviso previo a la zona involucrada de la fecha y turno de realización.
- **Nivel 4:** Simulacro de evacuación de pacientes empleando pacientes simulados, con aviso previo al personal involucrado de la fecha y turno de realización.

Este tipo de ejercicios serán organizados desde el Comité de Autoprotección. Con el fin de realizar esta actuación de forma operativa, constituirá un grupo de trabajo específico formado por un número reducido de personas, que se denominará Grupo de Simulacros. Este grupo elaborará, con la periodicidad que determine el Comité Autoprotección, un plan de realización de simulacros para su aprobación en el Comité de Autoprotección.

Una vez aprobado este plan, el Grupo de Simulacros será el encargado de plantear y organizar los simulacros. Antes de llevar a cabo un simulacro, notificarán previamente al Director del Centro el tipo de simulacro, la zona, la fecha y la hora, para que este lo autorice. Durante el simulacro, vigilará su ejecución y supervisará su desarrollo, tomando nota de cuantas deficiencias o aciertos se observen, y resumirá las conclusiones que se desprendan del mismo para informar al Comité de Autoprotección.

El Comité de Autoprotección estudiará los puntos de mejora, aprobará las acciones que crea convenientes y planificará las actuaciones necesarias para adoptar estas acciones.



PA-HVC

Revisión: 4

Página 139 de 141

9.3. <u>Mantenimiento del documento del Plan de Autoprotección</u>

El Plan de Autoprotección tendrá una vigencia de dos años. Tres meses antes de su fecha de revisión se analizará en el seno del Comité de Autoprotección a fin de renovar su vigencia o, en su defecto, llevar a cabo las modificaciones que se consideren oportunas.

El Comité de Autoprotección planificará las actuaciones de divulgación que considere necesarias, en función de los cambios realizados en el Plan.

Asimismo, deberá revisarse el plan siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Modificación de la legislación vigente o reglamentación de orden interno que obligue a ello.
- Modificaciones substanciales en la configuración del edificio o en las actividades.
- Deficiencias observadas en el plan a partir de la realización de simulacros o bien, con motivo de emergencias reales.

Con el fin de garantizar la existencia de copias del documento del Plan de Autoprotección correctamente mantenidas y actualizadas, se establecen varias copias controladas que estarán en poder de las siguientes personas:

- ✓ Director del Centro
- ✓ Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
- ✓ Jefe del Servicio de Administración y Servicios Generales
- ✓ Jefe de Sección de Mantenimiento



PA-HVC

Revisión: 4

Página 140 de 141

En lo que se refiere al mantenimiento y actualización de los distintos Anexos del Plan de Autoprotección, a continuación se relacionan los responsables de actualizar cada anexo:

- ✓ Anexo 1- Procedimientos de Actuación en caso de emergencia: Director de Administración y Servicios Generales.
- ✓ Anexo 2 Formularios para la gestión de Emergencias. Jefe de Sección de Servicios Generales.
- ✓ Anexo 3 Planos: Jefe de Sección de Mantenimiento.
- ✓ Anexo 4 Fichas de actuación para los Equipos de Evacuación. Jefe de Sección de Mantenimiento.
- ✓ Anexo 5 Tríptico informativo del Plan de Autoprotección: Director de Personal.
- ✓ Anexo 6 Resumen de Adecuaciones: Jefe de Sección de Mantenimiento.

Las personas relacionadas, deberán modificar los Anexos siempre que se produzca un cambio, remitiendo la información al Secretario del Comité de Autoprotección, que será la persona encargada de actualizar las copias controladas de los Planes de Autoprotección. Podrán contar con la colaboración y asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

La modificación de Anexos no implica la revisión del Plan, únicamente de los Anexos.

9.4. <u>Investigación de emergencias</u>

A los efectos del presente Plan se entenderá por "EMERGENCIA" cualquier situación que haya obligado a poner en marcha el Plan de Autoprotección.

Cualquier situación de esta naturaleza debe ser comunicada al Director de Emergencias, quien inmediatamente iniciará la investigación de la misma recabando el apoyo y asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En los casos que consideren necesario, podrá solicitar la colaboración de alguno de los



PA-HVC

Revisión: 4

Página 141 de 141

miembros del Comité de Autoprotección. El objeto de esta investigación será, dentro de lo posible, determinar las causas de la emergencia, sus consecuencias, el comportamiento habido (tanto de los materiales, equipos o sistemas como de las personas), con el fin de determinar a posteriori las medidas correctoras a implantar para evitar la generación de nuevas Emergencias por iguales o similares motivos, o en el caso de que se produzcan, para disminuir sus consecuencias.

En el caso de que el accidente involucre operaciones de carga o descarga de mercancías peligrosas, se deberá notificar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales obligatoriamente, ya que en la investigación debe participar el Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas del SNS-O, tal y como establece la legislación.

Los resultados de la investigación serán comunicados y debatidos en el seno del Comité de Autoprotección y se aprobarán las medidas correctoras que se consideren oportunas. Igualmente, procederán a realizar una planificación para llevar a cabo las medidas correctoras aprobadas, asignando responsables y fecha de ejecución.