**CUBIERTA DE CÚPULA EN
TRASCORO
RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN
PEDRO. VIANA
2018**

**PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN**

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN APORTADA:

1. MEMORIA

2. ANEJOS A LA MEMORIA

2.1 Plan de Control de Calidad

2.2 Estudio de Gestión de Residuos

3. PLANOS

4. MEDICIONES, PRESUPUESTO Y

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

5. PLIEGO DE CONDICIONES

6. ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES

7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y

SALUD

LISTADO DE PLANOS

N°	PLANO	ESCALA	FORMATO
01	ESTADO ACTUAL. PLANTA DE CUBIERTAS Y EMPLAZAMIENTO	1/200	DINA2
02	ESTADO ACTUAL. ALZADO OESTE	1/100	DINA2
03	ESTADO ACTUAL. ALZADO SUR	1/100	DINA2
04	ESTADO ACTUAL. SECCIÓN LONGITUDINAL	1/100	DINA2
05	ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. SECCIÓN TRANSVERSAL	1/100	DINA2
06	ESTADO REFORMADO. PLANTA DE CUBIERTAS	1/200	DINA2
07	ESTADO REFORMADO. ALZADO OESTE	1/100	DINA2
08	ESTADO REFORMADO. ALZADO SUR	1/100	DINA2
09	ESTADO REFORMADO. SECCIÓN TRANSVERSAL	1/100	DINA2
10	ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS	VARIAS S/VISTA	DINA2
10	ESTADO REFORMADO. DETALLE CONSTRUCTIVO	1/5	DINA2

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

Plan de Control de Calidad

**Estudio de Gestión de Residuos de la
Construcción**

PLANOS

MEDICIONES, PRESUPUESTO Y RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBIERTA DE CÚPULA EN TRASCORO.

RUINAS IGLESIA DE SAN PEDRO. VIANA
ATELIERLOPEZNEIRACIAURRIARQUITECTOS

PLIEGO DE CONDICIONES

ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
CUBIERTA DE CÚPULA EN TRASCORO.

RUINAS IGLESIA DE SAN PEDRO. VIANA
ATELIERLOPEZNEIRACIAURRIARQUITECTOS

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD